
# المخرطة



الأسيس التكنولوجية

#### الأسسس التكنولوچية الترجة العربية باشات وكتورم منس أنورم حدث عبالواحد

المخسطية

ساليف: فشيرسر شسلابيس سرجمة: محندان مجد مجود أمين بدوي

المؤسسة الشعبية المتأليف في المستنطقة المستنطقة المستدالة هرام

#### تصسنير

هذه السلسلة -- الأسس التكنولوجية -- ثمرة تعاون وثيق هادف بين دارين من أكبر دور النشر العالمية ، إحداهما دار النشر في لايبزج EDITION LEIPZIG ، والثانية مؤسسة الأهسرام .

وقد تضافرت جهود الدارين على تحقيق النشر العربي لحذه السلسلة الرفيعة التي لقيت كتبها المنشورة بالإنجليزية والفرنسية والأسهائية إقبالا منقطع النظير . ولا عجب أن تنتقى مؤسسة الأهر ام هذه السلسلة بالذات لتكون طليعة نشاطها في مجال النشر العلمي والتكنولوجي .

فالتصفح لأى كتاب من كتب السلسلة ، أو المسترض لعاوين الكتب الى صدرت مبنا حى الآن ، بجد أن التخطيط لهذه السلسلة يقوم على تبصر عميق باحتماجات الطبقة العريضه من الملاحظين والفنين الذين يمثلون عصب الإنتاج الصناعى وقوته الكامنة الحقيقية - لذلك فإن دار النشر في لايبزج قد عهدت إلى أحلام التأليف التكنولوجي في جمهورية ألمانيا الديمقر اطبة بتصفيف كتب هذه السلسلة ، كما عهدت مؤسسة الأهرام إلى خيرة المهندسين ورجال العلم من لهم فشاط واسع في مجال العرجمة الفنية لقيام جدة المهمة.

وواقع الأمر أن فائدة هذه السلسلة غير مقصورة على الملاحظين والفنيين قحسب – بل هي بالفة الأهمية أيضاً قديمندسين الذين يبتغون توسيع آلفاق خبراتهم بالإطلاع على التخصصات الأغرى ، ولغير الفنيين الذين يريدون أن تتكامل مطوماتهم في مختلف الحبالات التكنولوجية .

أنور معمود عبد الواهد

المخرطة من أقدم المكنات التي أنشأها الإنسان لتسهيل العمل . و تستخدم المخرطة حاليا في ورش مختلف الصناعات الهندسية في مجالات الإنتاج الكبير والصغير لأجزاء المكنات ، وكذلك في ورش الصيانة المختلفة . وتحتاج المرحلة الحالية للتكنولوجيا إلى المخارط وكل مكنات التشفيل التي تعمل بغايقمن الدقة . وقد تطلب التنوع في الأشكال التي أمكن تشغيلها على المخارط نالحسينات التي أجريت على الم تطوير تصميات خاصة المسخارط لأداء محليات قطع معينة بجانب التحسينات التي أجريت على الفرطة العامة المحروفة باسم و المخرطة الذنبة » . وعلاوة على ذلك فإن الإنتاج الكبير للأجزاء والتشفيل الاتوماق للأساليب له تأثير حامم على التحسينات الفنية المخارط .

وقد أعد هذا الكتاب ليناسب القارئ الراغب فى الإلمسام بتصميم وأنواع ودورات التشنيل الحاصة بالمخارط . ولهذا أهمية أساسية كما هو مشاهد على ضوء المرحلة الحالية الهندسة وتطلبات الدقة لكل عمليات الانتاج فى صناعة تشنيل المعادن .

و التسبيل الإلمام بهذه الأسس فإن الكتاب يشرح باختصار المبادئ المتعلقة بمعليات الحراطة وأدرات القطع الحاصة بها . ويل هذا الجزائها ومكونات تركيبا . وتتضمن نهاية الكتاب والمخارط المستمدة بكثرة بالإضافة إلى أجزائها ومكونات تركيبا . وتتضمن نهاية الكتاب عرضا وانسحا عن المخارط ذوات التصميات الخاصة الهامة وكذلك المحارط ذات الإستمال الواحد وعلاء على ذلك فإنه يشتمل على وصف لأنواع المحارط المختلفة ونبذات عن استخدامها كما يشتمل أيضا على عرض لحصائص الأداء . وقد وضعت أوصاف وحدات التكوين والأجزاء الخاصة بالمخارط وفقا لمواصفات الإنتاج العالى للمخارط العديدة المصنوعة بجمهورية ألمسانيا الديموقراطية والصور الحاصة بالأنواع العديدة من الخارط الموجودة بهذا الكتاب ماخوذة عن إنتاج جمهورية المانيا الديموقراطية المتحارة المحارط المديدة التعليمية لأن المكنات عالية الكفاءة من الناج جمهورية ألمسانيا الديموقراطية مستخدمة بمديزات إقتصادية عالية في بلدان عديدة من الناج جمهورية ألمسانيا الديموقراطية مستخدمة بمديزات إقتصادية عالية في بلدان عديدة من الوالهالم.

وقد أعد هذا الكتاب لهؤلاه الراغبين في اكتساب المقدرة على تشغيل المحرطة كما أنه يناسب عمال الحراطة ذوى الحبرة حيث لا يمكن لعامل الحراطة الخبير أداه العمل وبوسيلة إقتصادية إلا إذا عرف أدق التفاصيل عن المكنة التي في حيازته ، وبما أن الأعمال المعلوبة من عامل الخرطة عديدة ومتنوعة ، فذلك فإنها تتطلب تدريبا شاخلا وهذا هو السبب في إعداد كتاب مستقل عن معذا الموضوع ضمن سلسلة ، الأسس التكنولوجية » .

## محتويات الكتاب

## الفصل الأول

4		• • •		•••	تعريف بالكتاب الكتاب			
4					أولا: وظائف المخارط في الإنتاج			
1+					ثانيا : عمليات الخراطة			
1 4	*** ***		*** ***		ثالفا : عدد الحراطة			
- الفصيل الثاق								
14	• • • • • • •		*** ***		تصبيم الخرطة الخرطة			
18	*** ***			•••	١ الفرشة ١٠٠			
17		***	*** ***		٢– تصميم صناوق التروس			
1.4					٣- مجموعة الإدارة الرئيسية			
11			,.		(١) عمود الإدارة			
۲.			*** ***		(ب) مجموعة سرعات عمود الإدارة			
۲ ۰		***			ه- تشغيل التغذية الآلية :			
Y 0					( أ ) و ظائف عمود التغذية وعمود اللوالب .			
*1					<ul> <li>(ب) تشفيل عمود التغاية وعمود اللوالب</li> </ul>			
Y V					<ul><li>(ج) تروس ثنيير التنذية</li></ul>			
**					ه- العربة			
44					(١) تصميم العربة			
۲.					(ب) إدارة وتحريك العربة			
41		•••			(ج) تحريك العربة بواسطة عمود التغذية			
41			111 111		( د ) تحريك العربة بواسطة عمود اللوالب			
۲1			*** ***		٦- الغراب المتحرك			
**		•••			٧- ربط الشغلة :			
**	*** ***				(١) تغييت الشغلة بالظرف			

4.5							(ب) تثبيت الشغلة في صينية المخرطة
40							( ج) مسك الشغلة بين الذنبتين
44							(د) مسك الشغلة بواسطة ظرف زناق
44							٨- ربط أقلام الخراطة
4.4							(۱) الخلب
44	• • • •						(ُب) الفك أو اللقمة
44	•••	• • • •	•••				( ج) ماسك قلم المخرطة ذو الأربع فتحات
4.	•••	.,,	•••				(د) رباطة تثبيت أدرات القطع المركبة
41	•••		•••	•••	•••		٩- الخرطة النساخة
£ Y	***		• • • •		•••		الملحقة الرسامة الإيدرولية
27					•••	•••	٠٠ التفذية بسائل التبريد أثناء القطع
	***		• • •	• • • •		***	المالية الكالمات الكا
£ Y							١١ –المعدات الكهربائية السخرطة
							الغصل الثالث
							•
14							المخرطة البرجية
11							أولا : الفرق بين المخرطة الذنبة والمخرطة البرجية
14							ثانيا : تصميم المخرطة البرجية
o t		• • • •			•••	***	(١) ربط الشغلة بالظرف
o į	• • •				•••		(ب) البرج
			• • •				( ج) ترتيب أدرات القطع في البرج
٥٧			***				( د ) تخطيط عملية القطع
٥٨							( ه ) التحكم في البر ثامج
							الفصل الرايع
11	• • •	•••	•••				صيانة و تزليق المخارط
							الغصل الخاس
							- ·
14	• • •	•••	• • •	• • •			أنواع المخارط و استخداماتها
11	•••	• • •					١٠- المخرطة النضدية
17	• • •		,				<ul> <li>۲ الهرطة الذنبة للشفلات الكبيرة</li> </ul>
3.4		,,,					· ٣ - غرطة الأشفال الدقيقة

ع- المحرطة الأمامية	
" ه- مخرطة الأوجه ٧٢	
- ٢٩٠ المخرطة الرأسية ١٠٠ المخرطة الرأسية	
٧٠ غرطة الأعمدة المرفقية ٧٠	
٨- الخرطة الإنتاجية ٨٠	
٩- المخرطة النساخة ٩	
· ١ – المخرطة البرجية ذات البرج السداسي ٨٢ ٨٢	
١١ – الخرطة الرأسية ذات البرج ١٠	
٢٢ – الخرطة الأتوماتية ذات عمود الإدارة المفرد ٨٦	
٣١اغرطة الأتومائية ذات أعمدة الإدارة المتمددة ٨٨	
٤٠ - نخرطة قطع اللوالب أتوماتيا ٩٠	
ه ١-الخرطة البرجية تامة الأتومائية ١٠٠	
•	
١٧ –غرطة مواسير ١٧	
١٨-يخرطة تشغيل المرافق ١٨	
برح بعض المصطلحات الفئية	à
الغصل السايع	
لواصفات الغنية لبعض المخارط	ŀ
لحق	م
2 - 21 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1	ı

#### الغصل الأول تعسريف بالمضارط

#### أولا ؛ وظائف الخارط في الإنتاج :

المخرطة من المكنات الأساسية في الورش وهي من أقدم المكنات التي طرأت عليها تطورات عديدة . وتستخدم المخارط في إنتاج الأجزاء المخروطة عثل المسامير الإسطوانية ، والأعمدة ، والجلب ، والأقراص والحوليات ، والأجزاء الهروطية الشكل . كما يمكن إستخدامها في تشغيل الممبوكات والأجزاء ذوات الأشكال غير المنطقة وأكثر من ذلك فقد أجرى بعض التعديلات عليها حتى يمكن إستخدامها في تشغيل أجزاء مربعة الشكل وصلحة الشكل . ويمكن إستخدام الهرطة في مجالات عديدة وذلك بتركيب بعض أدوات الربط والمعدات والملحقات الإضافية عليها .

و تقسم أنواع المحارط كالآتى :

#### ١ -- اتخارط الذنبة :

وهي الحارط الشائمة ذات الإستخدامات العديدة والتي تكون عادة مزودة بممود لولب وعمود تفذية رهى تناسب بصفة خاصة الإلتاج بكريات صفيرة .

#### ٧ -- المخارط الإنتاجية :

ومجال إستخدام هذه الحمارط أضيق من مجال إستخدام محارط الذنبة الشائمة و عادة لا يكون السخارط الإنتاجية عمود لولب . وشيئا الهرطة لإستخدام أدوات قطع عديدة ومتتابعة عل أن يؤخذ في الحسبان مسار الجدادة ( الرايش ) المترابعة ، وتناسب هذه الهارط بصفة خاصة الإنتاج بكيات متوسطة وكبيرة . ويمكن تهيئها لهتلك الأحمال بالتوضيبات والتجهيزات المناسبة .

وتمسم مجموعة خاصة من الحارط الإنتاجية وهى المحارط ذات الغرض الواحد ، لتشغيل الشغلات ذرات الأشكال الخاصة مثل الأعمدة المرفقية أو المحابس المحروطية ( الجزرات ) ومن ثم فإن مجال إستخدام هذه المكنات محدود نسييا .

#### ٣ -- اتخارط الاتوماتية :

وهي من الهارط الإنتاجية للإنتاج بكيات كبيرة ، حيث يتم فيها أتوماتيا كل دورات السليات اللازمة لتشغيل الحزء المطلوب . ويتكرر برنامج القطع أتوماتيا بدون ساعدة من العامل وذلك لترتيب خطوات القطع ميكانيكيا أو أيدروليا أو باستخدام الهواء المضغوط أو كهربائيا ( إلكترونيا ) وتشمل دورة عمليات التشغيل تفذية المخرطة بالحامة المطلوب تشغيلها والقمط عليا وكذلك إزالة الحمل وفك الحزء الذي تم تشفيله . وغالبا ما يشتمل أسلوب التشغيل على عمليات تياس حيث تنقل إشارات التحكم إلى جهاز توضيب عدة القطع إذا حدث أى انحراف عن الأبداد المنصوص عليها (تحكم بالتغفية الرجعية ) .


وتسمى المكنات الاتوماتية التي يتم فيها قط وغك وقياس الشفلة يدويا بالمكنات نصف الاتوماتية . و يمكن تهيئة المحارط الاتوماتية لقطع شفلات متنوعة .

#### ع - عارط الأغراض الخاصة :

تعمل هذه المخارط أتوماتيا حيث أنها مصممة لقطع شفلة واحدة بعيها من الجزء الحام إلى الشكل النهائى ، فى دفعات كبيرة أو إنتاج بالجملة . وفى هذا النوع من المخارط تتجمع وسائل القطع المتنوعة مثل الثقب والتفريز والتجليخ مع بعضها البعض ومع عمليات الحراطة . وقد تمدير هذه المخارط مرحلة لاحقة لحطوط الإنتاج أو جزءاً من هذه الحطوط .

#### ثانياً : عمليات الحراطة

يوضح شكل ( ١ ) عملية خرط حيث يتقدم قلم الخراطة الثابت ( 4 ) بواسطة العربة في إنجاء الشغلة ( 5 ) مزيلا للجذاذة ( الرايش ) ( 6 ) سها وتدار الشغلة المراد خرطها ضد أداة القطع مؤدية الحركة المماة بالحركة الرئيسية ( 1 ) ( حركة الدرران ) بينيا يتقدم قلم الحراطة مؤديا الحركة الثانية ( 3 ) ( وهي غالبا ما تكون حركة تفاية مستقيمة ) .



شكل ( ١ ) عملية عراطة

بعد إزالة طبقة من الشفلة تعود العربة مع قلم الحراطة المثبت إلى وضعها الإيتدائل وبعمل حركة تقدم ( 2 ) لقلم الحراطة فى اتجاء الشفلة نزال طبقة أخرى من الحامة . وبهذه الكيفية يتم خرط الشفلة إلى الشكل والأبعاد المطلوبة . ويوضح شكل ( ٢ ) عمليات خراطة متنوعة .





شكل ( ٧ ) أمثلة لعمليات الخراطة

عرط مدل Straight turning



thread cutting الطع لولب




الحرط رجهي facing




recessing تجريف

ونی آثناء الفطع تحدث الحرکة الرئیسیة وحرکة التنذیة وحرکة التقدم قوی تؤثر مل المکته وعدة القطع ، وتعرف هذه القوی کما هو موضح پشکل ( ۳ ) .



- (1) قوة القطع الرئيسية .
  - (2) قرة النافع ,
  - (3) لرا العندية.




ولهذا السبب يلزم أن تكون المكنة ميّاسكة ومتينة لمقاومَة الإنحُراف والذبذبة الى قد تؤثر على الدقة في مقاس وشكل الشغلة ,

#### ثالثا : عدد الخراطة

قلم الحراطة له شكل خابور وهو يتغلغل في الشغلة مزيلا للجذاذة ( الرايش ) في أثناء القطع .

ويوضح شكل ( ؛ ) الزوايا الهــامة فى قلم الحراطة والتى غالباً ما يرمز لهــا بالرموز الموضحة بالشكل الآق :



وتغيير هذه الزوايا يتضمن كذلك تغييرا في عمليات القطع وتختار زوايا أدوات القطع وفقا لنوع الحامة المطلوب تشغيلها لضان إقتصادية عملية القطع .

### الغصيل الثياتي

#### تصعيم المضرطة

تتكون المخرطة من المكونات الثلاثة الرئيسية الآتية ؛

١ – القاعدة و الفرشة .

٣ -- مستلوق التروس .

۴ -- المربة .


وهذه هي المكونات الرئيسية الثلاثة المخرطة , وبالإضافة إليها توجد عناصر التشنيل والضبط ، علارة على تركيبات القمط والربط المجتلفة لأدوات القطع والشنلات .

ويوضح شكل ( ٥٠). أجزاه ومكونات إحدى مخارط الذنبة .

#### ١ -- القرشة :

وظيفة الفرشة شكل ( ٣ ) هي تلقي القوى والمتروم الناتجة في أثناء عملية قطع الشفلة . وتحمل القرشة المكونات الهسامة المكنة حيث تتحرك العربة والفراب المتحرك في مجاريها بعقة تبعا المشفلة المطلوبة ويلزم أن يتوافر في الهرطة متانة عالية ومقاومة كبيرة التأكل المبكانيكي ، كما أنه لا عني من أن تكون الهرطة ستقرة الأبعاد . وتحصوك العربة على مجار مل شكل ٧ « الحزم ١ » شكل (٧) بينا يحمل الغراب المتحرك على عهار ذات شكل ٧ ومجار مستوية . وتوفر الشكالات القطرية في الفرشة التماسك المعلوب لها . وتصبح الفرشة غالبا من الزهر المسبوك ، ويجب ألا تكون عرضة للإنحرافات التي ثد تؤثر على دقة الشغلات . وتثبت الفرشة في القاعدة المشتملة على المسئات (التروس) وعناصر الضبط الكهربائية ومضعة الزيت ومضعة سائل الترثيق .


و يمكن أن تردع في القاعدة الملحقات وأدرات القطع .




```
(ر) واع تغير القراب من مترى إن يريطان (ويتورث) أو متنن (موديول).
(2) قايض (ديرياج) المسرد التعلقية وصود القرائب.
(2) عجلة يدوية المركة المسرد التعلقية وصود القرائب.
(2) يحجلة يدوية المركة .
(2) يحجلة الحركة .
(2) يحجلة المولة المولة .
(3) بطالة التعلق القول و صوط الأوجه .
(3) بطالة علق القول و مرط الأوجه .
(3) بطالة المعلق من المجارى المستصرضة .
(3) الجزء المعلق من المجارى المستصرضة .
(3) مقلمة .
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  شكل (ه) رسم بياني العفرطة المذية طراز DLZ و O + «×» م صناعة VBB مصنع المفارط بمدينة برجيسهويل – بجعهورية ألمسانيا الديموتواطية .
                                     (26) مبلًا التغلق الوالب. (26) دواح لقضع الوالب. (27) دواح لقضع الوالب. (28) اخر السلم من المجازى المسحرصة. (28) اخر العلمي من المجازى المسحرصة. (30) اخر مصفحة السائل المبود. (32) يدفيح باب تجريف بهاية المكنة المودع للماحقات (32) يدفيح باب تجريف بهاية المكنة المودع للماحقات (32) يدفيح باب تجريف بهاية المكنة المودع للماحقات (32) يدفيم باب تجريف بهاية المكنة المودع للماحقات (34) يدتحريك جارى الراسمة.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    جهاز ضبط التنذية والقطع الولب
                                                                                                                                                                                                                                                                              A P P P
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            (2)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 8
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          9

    دراح لفل حركة واحدة أو أكثر .
    دراح ليفير القرس الواقع دات إليين و دات البسار .
    زيجاجة تبيان الربت .
    دراح القرس الوسط .
    دراح القرس الوسط .
    دراح القرار الفرس الوسط .

                                                                                                                                            ) حود أحفاءة .
) حود الصبط .
) وقاء تووس أو إحمة .
) وعاء أحجيج إخذاذة ( أنو اييش ) والسائل لمايد د .
                                                                                                                                                                                                                                                                 ید لادارة جلبة الفراب المتصوك .
جهاز زناق لشبیت جلبة الفراب اا
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           منتوق الروس
                                                                                                                                                                                                                                             مود الوالب .
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             للواب المتعرك
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    مود الإدارة .
                                                                                                                             القامدة .
                            3553
                                                                                                                           121100e
```



#### شکل ( ۲ ) فرشة مخرطة



٧ – لصبع صناوق الروس :


صندوق التروس بالحرطة الذنبة يشمل التروس الآتية شكل ( ٩ ) :

١ - ترس تغيير سرعات عمود الإدارة.

٢ - عجلة ترس التغيير .

٣ -- ترس التغذية .

٤ -- ترس وقاء العربة قائداً لها .



وتدار الدروس بمحرك كهربائى موجود داغل قامدة الحرطة ، وتنتقل الحركة الدائرية لذروس بواسطة مجموعة من السيور على شكل ٧ كذلك يدار صحود الإدارة بواسطة ترس تديير السرعات من طريق سير على شكل ٧ .

مسبيات مقر دات الأجزاء لصندوق التروس ، شكل ( ٩ ) .

( جزء 5 ) ضابط السرعات بحدبة (كامة) مستوية .

( جزء 6 ) دافع تحدية المستوية .

( جزه 7 ) حديات مستوية لأذرع ضبط الحركة .

( جزء 8 ) ذراع الضبط لمجموعات المجلة .

( جزه 9 ) محرك كهربائي .

( جزء 10) سير شكل ٧ لإدارة مجموعة الضبط.

( جزء 11) سير شكل ٧ لإدارة عمود الإدارة .


- ( جزه 12 ) ترس وسيط.
- ( جزء 13 ) قابض ( دبرياج ) الرس الوسيط .
  - (جزء 14) صود الإدارة .
    - ( جزء 15 ) ترس والج .
- ( جزء 16 ) قابض ( دبرياج ) لعمود التغذية وعمود اللولب
  - ( جزء 17 ) حمود المولب . `
    - ( جزء 18 ) عمود التغذية .
  - ( جزء 19 ) صمولة مثقوقة .
  - ( جزء 20 ) ترس التنذية الأتوماثية .

#### ٣ - مجموعة الإدارة الرئيسية :

يوضع شكل ( ١٠ ) مجموعة الادارة الرئيسية التي تتكون من همود الادارة ومجموعة التروس التي يمكن بواسطتها التحكم فى سرعات عمود الادارة .

وتقدم عادة مجموعة الادارة الرئيسية بحيث يدج فيها "رس القاعدة بينها يودع الترس الارسط وهمود الادارة في الدراب الثابت كما في حالة الهموطة التي ستوصف فيها يلي :

كما تدار حركة التغذية من مجموعة الإدارة الرئيسية أيضا .



شكل (١٠) الجهاز الرئيس

#### (١) حود الإداوة

يوضع شكل (١١) همود الادارة الذي يشتمل مل ترتيبات لربط الشنلة ويكون مصنوعا من صلب محاص يسق تم يسحب مع تجويفه بالحرط ليسح بوضع الشغلات بداخله ، ويوجد في احدى نهاياته استغال ( مسلوب ) داخل ( ١ ) ليثبت فيه جلبة سلوبة ذات ذاتة خلفية . كما يوجد على نفس الباية لولب ( 2 ) ودليل مركزي ( 3 ) لتنبيت ترتيبة ربط الشفلة .


ويوجد الكرس الرئيس الأمام عند الموضع (4) ويوجد الكرس الحلق عند المرضع (5) ، ويستخدم اللولب (6) لتثبيت عجود الادارة في الإنجاء الهوري .



ويدور همود الادارة مل كراس از لائية أو كراس محاور تقاوم الاحتكاك أو كراس بن معدن بابيت شكل (١٢) .

و لعمود الإدارة مقارمة شديدة للمنى واللي لضيان النقة العالمية في التشغيل والنوران الحسادئ . ويمكن النوصل إلى ذلك يتكبير القطر الخارجي للعبود وتقليل المسافات بين السكراسي .

ويتمرض السكرسي الامامي لأكبر انفعال ، كما يجب أن يكون قادرا على تحمل القوى نصف الفطرية . ونظرا انتزايد الحلوص في كراسي المحاور مع مفني الوقت فيلزم إعادة ضبط السكراسي بين الحين . كما يلزم نزويد السنود بكراس خاصة لمقارمة القوى الهورية .




#### شكل (١٢) كراس عود الإدارة.

- کرس أماق رئيس . (10) کرس محور ذو دلافن إسطوانية .
  - (2) صولة أمامية لتثبيت كرمي المحور الرئيسي (11) كرمي محور حللي ذو كريات.
- (3) صمولة خلفية لتثبيت كرس المحور الرئيسي (12) صمولة تثبيت كرس المحور الحلق والى
- (4) عود الإدارة . تقوم في نفس الوقت بتثبيت عود الإدارة .
  - (5) ترس إدارة عود الإدارة . في إتجاه المجور .
  - (6) معولة تثبيت ترس الإدارة . (13) خطاء وال لكرس المحور الخلق .
    - (7) ترس إدارة التغذية . (14) حلقة لمنع دخول الأتربة .
- (8) صولة أمامية لتثبيت كرس المحور الحاني . (15) حزات الشع تعمل كانم/ندخول الأتربة.
  - (9) كرس محور أمامى ذو كريات . (16) علبة التروس .

#### (ب) مجموعة سرعات عمود الإدارة :

تستخدم تروس تغییر البزعات لادارة عمود الادارة بسرعات مختلفة . وغالبا ما تکون تروس تغییر السرعات ستمددة النقلات ، مثال ذلك ۳۵ – ۶۰ – ۲۰ – ۷۰ – ۲۰ – ۱۱۲ – ۱۹۰ – ۱۸۰ – ۲۲۲ – ۲۲۰ – ۲۸۰ – ۲۰۵ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ نفة / دقیقة .

والغرض من المسكنة هو الذي يتحكم أساسا في اختيار نقلات السرعة ﴿





شکل (۱۴) صندوی تروس

- (2) و (7) ترس ثابت على عبود الإدارة الرئيسي. (1) عود الإدارة الرئيسي.
- . (8) و (13) تروس منزلقة على العمود (14). (14) عمود الضبط متعدد التخديد ويصل كعمو د مدفوع.
  - (15) مخالب زحزحة متحركة . (16) عمود مخالب الزحزحة .
    - . (17) حديات (كامات) مستوية نخالب الزحزحة .
    - (18) و (19) تروس إدارة الحديات المستوية .
  - (20) و(21) ترس دودي لإدارة الحدبات المستوية بواسطة عجلة يدوية .
  - (22) سير إدارة عود الإدارة . (23) سير الإدارة من المحرك . (24) عرك الإدارة .

ومن المفيد وجود عدة تروس الوصول إلى أى سرعة مطلوبة فى نطاق سرعات معين'' وتضبط تروس التخفيض متعددة النقلات غالبا باستخدام تروس منز لفة وقوابض متعددة الاقراص . ويجب آلا تتزحزح عذه التروس الاعند علم ادارة المسكنة أو ابطائها .

و تروس تغيير السرعات المشروحة هنا مودهة في قاهدة المكنة و يمكن تغيير اتجاه الدوران من أتجاه عقرب الساعة إلى ضده وبالمكس باستخدام قابض ( دبرياج ) عاكس . وتخدار سرعات عمود الادارة بتحريك ثروس منزلقة في تعشيقات مختلفة باستخدام مخالب زحزحة تنصرك بواسطة محدوية مصممة بحيث تسمع بتعشيق بعض التروس بيها لا تسمع بتعشيق البحض الآخر و وذلك لمنع زيادة التأكل . وتتحرك الحديات المستوية إسراسطة الدينة ( جزه 22 ، شكل ه ) من طريق ثرس دودى . وبادارة السجلة البدية تدور الحديات المستوية لتحريك مخالب الزحزحة في طريق ثرس دودى . وبادارة السجلة البدية أ ويؤدى ذلك إلى تغيير سرعة همود الادارة إلى السرعة اللازمة . ويوجد تدريح على السجلة اليدية يبين السرعات المختارة . وتتنقل الحركة الدائرية إلى صدر الادارة الموجود داخل الدراب الثابت عن طريق سير على شكل ٧ . ويوضح شكل (١٣) صندرق ثروس تغيير السرعات .





ويوضع شكل (13) مجسومة التررس داخل الفراب الثابت . حيث تنتقل الحركة للمزاب الثابت من طريق الطارة المجرفة (12) المزودة بسير على شكل ٧ . والمركبة على عمود الإدارة (1) المركب عليه الترس (2) . ويقع الترس (2)


الدافع الترس الوسيط على مين الطارة (12). ويوجد في المقدمة القابض (6) ألذى يسمح باتصال عود الادارة مباشرة بالطارة القائلة وبها يمكن نقل السرعات الست لحسومة تغيير السرعات الموجودة بالقاعدة إلى صود الإدارة مباشرة . وبعد فصل الترس الوسيط بزجزحة المعود المقابل (14) مع حامل الترسان المقابلات (3 و4) إلى اليمين بواسطة القابليس (7) فيتر حزح القابليس (6) إلى اليمين والمعود (14) إلى اليمين والمعود (14) إلى اليمين الموسود (14) بائش مشرة سرعة .

وتنتقل الحركة إلى مجموعة التنذية من طريق ترس مزدوج ( 8 ) وترس والج ( 9 ) من همود الغراب الثابت . ويتغير دوران الترس ( 11 ) المدير لترس التنذية من طريق ترس التغيير وذلك بزحزحة الترس المنزلق (10) . وتفصل علبة التروس (13) على التروس الداجلية للمراب الثابت .

ويوضح شكل (١٥) تصميها لصندوق تروس رئيس آخر موضوع بأكمله داغل الغراب الثابت ، وغالبا ما يستخدم هذا النوع من العروس في الحارط .

تنتقل الحركة من عرك شي شنة (1) إلى الدمود القائد (2) المركب عليه بجموعة من المرث تروس من لقة يمكن تعشيقها بواسطة محالب زحرجة مع التروس المركبة طوالعمود (4). وجزء من عمود الادارة (6) الحاس بالغراب الثابت له شكل عمود محدد وتتحرك عليه بواسطة عالب زحرجة عارجية مجموعة أخرى مكونة من ترسين منزلتين ، وتنتقل الحركة إلى مجموعة التعلق من ترسين منزلتين ، وتنتقل الحركة إلى مجموعة التعلق من الترس (7).


و يمتاز هذا النوع من صندوق البروس بأنه ذر تصميم مفلق ويركب على فرشة الهرطة . ويوضح الشكل التنخليطي أسفل صندوق البروس الرئيسي في شكل (١٥) أوضاع البروس صد تميير السرعات من na إلى na



شكل (۱۵) صنفوق تروس رئيسي

#### إلى التغذية الآلية :

يوضح شكل (١٦) تصميم مجموعة التنذية الحاصة بتمريك العربة . وهي مركبة على الفرشة وتعمل بأذرع ضبط ( الجنر-ان 20 , 20 ، شكل ه )



فكل (١٦) مجموعة تفذية


#### ( أ ) وظائف حود التغذية وحود الوالب :

ويتم الاتصال بين مجموعة التغلية ورقاء تروس الراسمة بواسطة هود التغلية أو همود اللوالب.
وعود التغفية ( الجزء 9 شكله ) عمود أملس به حز عل طوله كله . ويقوم السود بسعب
العربة مع قلم الحراطة المربوط فيها على مدى طول الشغلة مؤديا حركة التغلية المطلوبة . ويمكن تحريك قلم الحراطة في الاتجاهين الطول و المستعرض الشغلة بواسطة تروس خاصة موجودة بوقاء تروس الراسمة شكل (٢٤) . وتختار مسافات تحريك العربة لسكل لفة من لفات الشغلة بواسطة تروس التغلية . ولا يستخدم عمود التغلية في قطع اللوالب .




كا يؤدى عمود العرالب ( الجزء 8 شكل ه ) حركة تنفية وهى لا تستخدم الا فى قطع اللوالب، إذ أنه يوجه أداة القطع بحيث تتحرك بدقة عالية لمسافة محدودة مع كل لفة من لغات عمود الادارة تتفق مع خطوة اللولب المطلوبة ( شكل ۱۸ ) .

أى أن تتحرك العربة والقاطع المثبت فى المقامة تبعا الحلوة لولب حمود اللوالب وسرحته وعلاقها بدوران حمود الفراب الثابت . ويكون لعمود اللولب سن لولبية منبسطة Acme thread ( شكل ۱۹) . ويدور حمود اللولب داخل صامولة مركبة فى وقاء تروس العربة ( شكل ۲۶) ، وبذك يحرك العربة .



شكل (١٨) قطع لولب بواسطة قلم خراطة .






#### (ب) تشغیل حمود التخلیة وحمود اللوالب ؛

يوضح شكل (٢٠) رسما تخطيطيا لمجموعة التنذية بالهرطة . والمجموعة مصممة لتنظيم سرعة العسرية .

وتنتقل الحركة من صندوق تروس الفراب الثابت إلى النرس (11) ، شكل (١٤) حيث ترتيب (4 و3 و2 و1) أمام مجموعة التغلية الآلية اللي تشتمل على تروس نقلمختلفة مصممة لاعطاء سرعات معبئة للعربة . والحروط ( 5 ) مركب عليه ١٣ ترس يمكنَ تعشيق كل سها مع رّ س من المقرن الوالج (6) - وبذلك يمكن الحصول على ١٣ سرعة مختلفة العمود (12) .

ومع وجود مجموعة مكونة من أربعة تروس نقل أخرى (7) يمكن نقل الحركة لأى سُها براسطة عابيرر منزلق ( غير ظاهر في الشكل) فإنه يمكن ادارة العمود (13) عل ٣×٤ ١٣٠١ه سرعة أَىٰ مِكَنَ الحَمُولُ عَلَى ٢ هِ سَرَعَةً تَعَلَيْةً أَوْ خَطُوةً لُولِبٍ مُخْتَلِغَةً .

والقابض (8) يمكن من تعشيق أو فصل عمود التغلية أو عمود اللوالب .




شكل (٢٠) تروس التغذية

ر مكن تغيير اتجاء دوران عمود التغذية أو عمود اللوالب بواسطة الترس الوالج ( الجز10، شكل ١٤ ) أي أنه يمكن تحريك العربة من اليمين إلى اليسار أو من اليسار إلى اليمين .

#### ( ج) تروس تغيير التغذية :

لقطر اللوالب ذرات المطوات الشائمة يكني عمل نقلات في مجموعة التغذية حسب الحاجة . ولسكن عندما تدعو الحاجة إلى قطع لولب ذي خطوة لا يمكن الحصول عليها بمجموعة التروس الموجودة فتستخدم مجموعة تروس تغيير خاصة قابلة للتبادل ويمكن تركيبها حسب الحاجة .

ويوضح شكل (٢١) رظيفة تروس التغيير .



#### شكل (۲۱) قطع لوالب باستخدام تروس التغيير

(1) و (2) و (3) و (4) تروس تغيير . (9) شفلة .

(5) دائم التغذية الآلية (10) الغراب المتحرك.


(6) عود لوانب . (11) عود إدارة وأعود الغراب الثابت .

(12) ترس والج.

(7) عزبة . (8) قلم لوالب .

يرضح المثال الآتى وظيفة المخرطة عند تطع الوالب :

لنفر من أن خطوة عمود الدوالب ٢ م فاذا كانت خطوة لولب الشفلة ٢ م فيلزم أن يتحرك سن تلم القطع ( شكل ١٨ ) مسافة ٦ م لكل لفة من لفات الشفلة ، أى أنه عند دور ان عمود الدوالب دورة كاملة تدور الشملة دورة كاملة أيضا . لذلك يجب أن تكون نسبة تروس التغيير ١ : ١ .



وإذا كانت خطوة لولب الشفلة ٣ م ، مثلا ، فيلزم أن يتحرك من قلم القطع مسافة ٣ م لكل لفة من لفات الشفلة ، ولكن عود اللوالب يجب ألا يدور أكثر من نصف لفة سين تدور الشفلة لفة كاملة ومن ثم تكون نسبة النقل ٢ : ١ .


وإذا كانت عطوة لولب الشغلة ١٢ ثم فيجب أن يدور عمود اللوالب لفتيين ليسمح لاداة القطم بالتحرك مسافة ١٢ ثم لسكل لفة من لفات الشغلة . وعليه تكون نسبة النقل ١ . ٧ .

وعل ذلك فان تروس التغيير تقوم بتنظيم النسبة بين دوران الشفلة ودوران عمود اللوالب . ويوضح شكل (۲۲) صندق تروس التغيير المركب على الهرطة وهو مفتوح .

#### ه - المربة :

#### (١) تصميم العربة :

تقوم العربة بحمل أداة القطع أثناء القطع وتلتى القوى المتولدة عند حافة أداة القطع ونقلها الفرشة . ويلزم أن تكون العربة عنينة البناء الوصول إلى دقة تشفيل عالية متنظمة .



شكل (۲۲) تصبيم الراممة


#### حتى في حالة إزالة أقصى كية مسموح بها من الحذاذة ( الرايش ) .

وتتكون العربة من الراسمة ( 1 ) المركبة على مجاد فوق العربة وتنزلق عليها . ويوجه في أهل الراحة عجادى انزلق عليها . ويوجه في أهل الراحة مجادى انزلاق مستمرضة ( 2 ) يسحرك طوليا أو أن يدرر حول محرد رأسى الرصول إلى زاوية الميل المناسبة العملية القطع . وتثبت أقلام القطم بواسطة مسهار لولري ( 5 ) ومخلب ( 4 ) . ويمكن أن تتحرك مجادى الانزلاق المستمرضة ( 2 ) بادارة اليد ( 6 ) وكذلك حامل قل القطع باستخدام اليد ( 7 ) وغالبا ما تأخذ المجادى شكل ٧ .

#### (ب) إدارة وتحريك العربة ؛

تتحرك العربة بواسطة مجموعة تروس موجودة في الوقاء (8) . ويمكن تحويك العربة. بأكلها يدويا بإدارة العجلة (9) ولتحريكها أقوماتيا ترحزح الدارة (11) فتتصل مجموعة تروس العربة بعمود التغلية (12) الذي يعرب بدوران عمود الادارة الموجود بالغراب الثابت ولتحريك مجارى الانزلاق المسترضة أقيماتيا ترحزح الذراع (11) في الاتجاء الآخر فيتحرك العمود الولى المثبت فيه اليد (6) . وفي هذه الحالة يمكن خرط واستعدال أوجه الشخلات أقوماتيا . ولتضيل الدرية أقوماتيا لقطم أي لولب ( بعد ضبط مجموعة التروس المناسبة المحلوة المطلوبة ) محرك الذراع (10) فيتصل محود المراف (21) مجموعة التروس الموجودة بوقاء الدرية عن طريق الصامولة المشقوقة فتتحرك العربة تبعا للعردان صود اللوائب .

ويوضع شكل (٢٤) رسا تخطيطيا لوظيفة تروس العربة .



شكل (٤٤) تروس العربة


#### (ج) تحريك العربة بواسطة عمود التغذية :

يمكن بواسطة الترسين (3 و4) أن يقوم عمود التنفية ( 1 ) بادارة الترس الدودى الساقط ( 5 ) الذي يميل في اتجاه السهم وتبطل حركة التنفية , ويعمل الترس الدودى الساقط في نفس الوقت بمثابة وقاية ضد زيادة الحمل .

و لتحريك العربة التغذية الطولية يمشق الترس ( 6 ) مع الترس الدودى الساقط فينقل بواسطة التروس (10) الممشق بالجريدة المسنئة (12) التروس (10) الممشق بالجريدة المسنئة (12) المثبة في الفرشة فتصرك العربة . ولتشغيل التغذية المسترضة فان الترس ( 8 ) ، المنقول إليه الحركة الدورانية والممكن تحريكه من الخارج بواسطة ذراع ، ( الجزء 11 ، شكل ٣٣ ) يمشق المرس (13 ) ، شكل ٣٣ ) يمشق مع الترس (13 ) ، شكل ٢٣ ) يمشق مع الترس (13 ) ، شكل (٢ ) ، المثبت في العمود الترابي الذي يحرك المجارى المستمرضة .

#### (د) تحريك العربة بواسطة عمود اللوالب:

لقطع لولب ما عل شلمة تفصل إلحركة الواصلة من الترس الدودى الساقط إلى محود التعذية ، وتمشق الصامولة المشقوقة (15) مع صمود اللولب (2) . وتتكون الصامولة المشقوقة من جزئين شكل (٢٥) وتتحرك في اتجاه السهم بواسطة الذراع (10) ، شكل (٣٣) فتتحرك العربة بتوجيه من عمود القرالي .



شكل (٢٥) صامولة مشقوقة


- (1) صامولة مشقولة ملتوحة .
- (2) صامولة مشقولة مضمومة .


وتوجد مقاطة ( مزلاج ) أمان لمنع تعشيق صمود اللوالب وعمود التغذية فى وقت واحد، مما قد يؤدى إلى تدنير أجزاء الخسرطة

#### ٦ - القراب المتحرك:

يوضح الشكلان (٣٦) ، (٣٧) الغراب المتحرك . ويعمل الغراب المتحرك بمثابة مسند خلق الشغلات الطويلة المربوطة بالظرف أو الصيئية .

ويتحرك الغراب المتحرك طوليا في مجار خاصة به موجودة بغرشة الحرطة . ويثبت فيها في الوضع المناسب الشفيل بواسطة أداء قط ( الحز، 1 ، شكل ٢٧ ) تمنع الغراب من الترحزح أثناء عمليات التشفيل ويجب أن يكون جمع الغراب (2) متينا وقويا ، وتتحرك بداخله الحلبة. (3) بواسطة اليد (4) المثبتة مع عمود لولبي وتثبت فى وضع التشفيل المناسب باليد (7) . وتنزلق قاصة الغراب (5) فى مجارچا بالغرشة .






ويمكن زحزحة جسم الغراب على القاعدة فى الاتجاء المستعرض ثم تثنيت فى وضع ملائم عند الرغبة فى تغيير وضع الذنبة الحلفية ( 6 ) لتشفيل شغلات للوصول بشكلها إلى شكل المفروط الحاد .

وتعمل الجلبة بواسطة الهواء المضغوط أو أيدروليكيا في المخارط الكيرة والثقيلة .

ويمكن وضع مثقب داخل جلبة الغراب المتحرك ، (شكل ٢٩) ، بدلا من الذبة الخلفية ، (شكل ٢٨) . وفي هذه الحالة يمكن تأدية عمليات الثقب باستخدام الفراب المتحرك .



٧ ــ ربط الشغلة


تثبت الملحقات المختلفة المستخدمة في ربط الشفلات بواسيطة لولب همسود الادارة (شكل ١٢) .

#### ( أ ) تثبيت الشفلة بالطرف :

يوضح شكل (٣٠) ظرفا مزودا بثلاث لقم . ويمكن بواسطة القم التابضة ( 2 ) تببت الشفلة في مركز الظرف بدقة . وتحتوى العلبة ( 1 ) على ترس صغير وصيفية ذات رجه ملولب حلزونيا ، شكل (٣١) ، وعل الجانب الخلق لقم ( 2 ) توجد أسنان تتعشق مع لولب السيفية الحلزوف . وبادارة مربع ( الجزء 3 ، شكل ٣٠) باستخدام مفتاح ربط يتحرك لولب السيفية عمركا معه القم اما إلى الداخل أو إلى الحارج ، ما يؤدى إلى تنبيت الشفلة أو فكها . ويوجد في مؤخرة الظرف لولب داخل لتثبيت في عمود الإدارة .

ويستخدم المسيار الحموري ( 4 ) في احكام تثبيت الظرف بعمود الادارة .

وتصنع الاظرف من أنواع ذات لقمتين أو ثلاث أو أربع لقم .






شكل (٣١) وظيفة الطرف ذو الثلاث لقم

#### (ب) تثبيت الشغلة في صينية الخرطة :


تستخدم الصينية ( شكل ٣٧) في قط الشفلات ثقيلة الوزن أو كبيرة الحجم . وتتكون الصينية من قرص مصحت مستوى ( 4 ) في أربع مجارى ( 5 ) تنزلق بداخلها اللم ( 1 ) وتتحرك كل لقمة مها مستقلة عن باقي اللم بواسطة مسار محورى منفصل ( 3 )، وذلك(حق مكن ضبط وتثبيت أية لقمة على حدة في الوضع المناسب . كما توجد مجار على شكل T ( 2 ) مشفلة داخل الفرص للسبح بتثبيت الشفلات غير المناطة الشكل أو الكبيرة الحجم باستخدام ملحقات التثبيت .



فکل (۳۲) مینیة

كذاك ترود الصينية بلولب من الحلف لتركيبها بعدود الادارة كما يحكم التركيب بواسطة مسامير .

. ربوضح شكل (٣٣) طريقة تثبيت شفلة ( 3 ) باستخدام زاوية قط ( 1 ) ويستخدم ثقل .وازنة ( 2 ) لِضان دوران الصينية في سلامة وانتظام .




وتصنع الصينية من عامة حديدية قصيفة ( هشة ) إلى حد ما ، ومقاوسها الميكانيكية أقل من مقاومة الصلب الانشاقي المستخدم عادة في الصناعات الهندسية . ولهذا السبب يجب ألا تريد القوة الزراعية المستخدمة في قط الشفلة هن مقاومة الحامة المشخدمة في صناعة الصينية . كذلك يجب أن تكون القوة الطاردة المركزية المتوادة عند القطع على سرعات عالية في نطاق مقاومة الحامة المستخدمة في صناعة الصينية ، وألا تريد سرعة الدوران عن الحد المناسب تجنبا لهوا دث الحطيرة .


## ( ج) مسك الشفلة بين الذنبتين

تمسك الشغلات والأعمة الطويلة المطلوب تشغيلها على الهرطة بين الذنبين. (شكل ٣٤). ولأداء ذلك ثرود الشغلة ( 6 ) بمخروط داخل فى كل من بهايتها لتولج فيه ذنبة المخرطة أو ذلبة الشراب المتحرك ، بمنى أن تولج ذنبة المخرطة ( 3 ) فى المخروط الداخل بهاية الشغلة ( 5 ) ، شكل (٣٥) ، ويغنج الغراب المتحرك فى فرشة المخرود فى جاية الشغلة من الجهة الاخرى ، شكل (٣٥) . وتثبت قاصة الغراب المتحرك فى فرشة الخرطة ثم تدار الحلبة ( 7 ) لملوجودة فى الغراب المتحرك فتندف خروط البهاية الهمي من المعود وبالتالى ذنبة الغراب الثابت داخل النهاية اليسرى من المعود . وبذك يتم تعليق المعود بين الذنبين باسكام . وغل أية حال ، يلزم قبل ثادية هذه العملية تثبيت قرص الادارة ( 2 ) بهاية العمود اليسرى حدا طم حدد الادارة الحاص بالغراب الثابت . ويثبت بفتاح الدوارة ( 4 ) بهاية العمود اليسرى

بحيث يغوم المىبار ( بنز ) ( 8 ) الموجود بقرص الادارة بلغع مفتاح الدوارة فتدور الشفاة المطلوب خرطها ، ( شكل ٣٦ ) .



ويمكن استخدام أدرات وترتيبات أخرى لادارة الشغلة بدلا من مفتاح الدوارة الذي له شكل قلب .




وتتعرض الشفلات الطويلة أثناء خرطها إلى حدوث انحتادات بها ( شكل ٣٧ ) . وبذلك تفشل فى التاج شفلات اسطوانية الشكل . وفى مثل هذه الحالات يلزم استخدام ركائز أو سنادات ( غشقة ) وهذه الركائز اما أن تكون ركائز مركزية أو ثابتة وركائز تابعةً .

وتربط قاعدة الركيزة الثابتة ( جزء 1، شكل ٣٨ ) في فرشة الحرطة بواسطة سهار تثبيت .

ويكون الجزء العلوى ( 2 ) مفصليا وبعد ايلاج الشنلة فى الركيزة يحكم الجزء المفصل فى مكانه بواسطة المسهار ( 6 ) .


وعندانه يدفع الدليل ( 4 ) إلى أسفل حى يلاس الشغلة بواسطة المسجار المحورى ( 5 ) وتعمل أحطح التحميل ( 7 ) على توجيه و سند الشفلة . وتستخدم دلافين مناسبة بمثابة سطوح تحميل للشغلات الكبرة أو الثقيلة .



شکل (۳۹) رکیز i تابعة

شکل (۲۸) رکیز ، ثابتة

وتقوم الركيزة التابعة ، شكل (٣٩) ، المثبتة بمسامير ملولية على العربة ، بسنة الشفلة عند منطقة القطع مباشرة . ويوضح شكل (٤٠) وظا ثف الركائز الهنطفة .



## شكل (٩٠) وظائف الركائز

- (1) ركيزة ثابعة .
- (2) ركيزة تابعة .
  - (3) العربة.
  - (4) الفرشة.

#### ( د) قط الشغلة بواسطة ظرف زناق :

تستخدم الاظرف الزنانية ، ( شكل ١ ٤ ) في قط الاعمنة الحام المسحوبة أو الشغلات السابق . خرطها . وفي هذه الحالة تكون عملية القسط مركزية ودقيقة . والظرف الزناقي عبارة عن جلبة مقساه ومجلخة بها تجويف ( 2 ) يتناسب مع أقطار الحامات المقموطة . ويوجد باحدى نهايتي الظرف ثلاث ثقوب مصيطية (1). والجزء الامامي مخروطي الشكل (3). واذا تعرض المخروط الاملي لقوي عارجية فان أجزاء الجلبة تنضفط معا .

و يمكن الظرف أن يباسك اما بالانضفاط ، ( شكل ٤١ ) ، أو بالشد ، ( شكل ٤١ ) . و ويرضح شكل (٤٢) عملية القمط بالظرف الزناق حيث يوضع الظرف الزناق ( 3 ) داخل ملحقة الإيلاج ( 4 ) وإذا تعرض الظرف الرناق إلى قوة جلب ( 1 ) ينتج شد ( 2 ) في المخروط ، فتقمط الشنلة . وتؤدى عملية الجلب من خارج المكتة مادراع أو عمود لولبي مزود بيد .



## هکل (٤١) ظرف زناق

شكل (٤٧) وطيفة الطرف الزناق



#### ٨ - ربط أقلام القرطة :


توجد وسائل مختلفة لربط أقلام الخراطة منها 🖰

## (١) الخلب:

يوضح ، شكل (٣٣) ، الهفلب وهو أبسط ربيطة تستخدم في قط قل الحراطة ( 6 ) في العربة . ويضغط المخلب على قلم الحراطة بواسطة منهار لولبي ( 2 ) وصامولة ( 3 ) ، ووردة ( 4 ) . ويستخدم منهار التنويض ( 5 ) المسلولب لفنهان تثبيت المخلب في وضع رأسي مع ابقاء سطحه القامط الداخل ملاصقا لذراع قلم الحراطة .

## (ب) الفك أو القبة :

يستخدم الفك ، (شكل ٤٤) ، لتثبيت أداة القطع بحيث تكون نقطة مقدمة قلم الحراطة في رضع ملائم بالنسبة لمحور الشفلة . ويضبط كل أداة قطع على الوضع المناسب باستخدام لمينات ولا يحتاج الفك إلى هذة اللينات عند تثبيت أداة القطع في وضع ماثل أذ يستخدم بدلا منها خابور (6) ، ويمكن في هذه الحالة وضع أداة القطع على الارتفاع المناسب برضرحة الحابور إلى الوضع المطلوب . وثثبت قاعدة الفك في العربة بواسطة المسامير اللولبية (2)





شكل (٤٣) مخلب

شكل (\$\$) فك


. ويضبط الجزء العلوى الفلك بتحريكه داخل دليل . ويثبت بواسطة المسهار اللولمي (4) . وتقمط أداة القطع بواسطة المسامير اللولمبية (5) .

## ( ج) ماسك قلم الحراطة ذو الأربع فتحات ( المقلمة ) :


من عيوب رباطات الزنق البسيطة أنه لا يمكن تركيب سوى أداة قطع واحدة فيها ، كما يلزم تثبيت أداة القطع التالية بعد كل عملية ، وباستخدام ماسك أداة القطع ذى الاربع فتحات ، ( شكل ه٤ ) يمكن تركيب أربعة قواطع محلفة فى نفس الوقت .

ويثبت الجزء (1) في العربة ، ويمكن ادارته حول محور ارتكاز رأسي أسفل يد التثبت (3) بحيث يمكن استخدام كل من أدوات القطع الاربعة تباءا بادارة الجزء (1) . وتقوم المسامير الهولبية (2) بقمط القواطع . وبعد كل ادارة الجزء (1) فإله يثبت في العربة بواصطة يد التثبيت (3). وتعمل ترتبيات بحيث تجتفظ أدوات القطع الاربعة بنفس الوضع .

ويوضح شكل (٤٦) أربعة أفلام خراطة مثبتة في المقلمة .




شكل (٥٤) ماسك أداة القطع ذر الأربع فتحات



## (د) رباطة تثبيت أدوات القطع المركبة :

تستخدم أسيانا هدة رباطات لتثبيت أدوات القطع في الحرطة ، وذلك لزيادة انتاجية العالة . ويوضح شكل (٤٧) غرطة ذنبة مزودة بفك اضافى لاسكان استخدام قاطمين في نفس الوقت .



شکل (٤٨) رباطات زنق مر کبة


والتركيبة الموضحة في شكل (٤٨) تمكن من استخدام عدة أدوات تطع في نفس الوقت ، مع استخدام الغراب المتحرك في همليات التقب والتجويف . فباستخدام ماسك أدوات القطع المتعددة (1) يمكن أداء عدة خطوات خراطة على الشفلة في هملية واحدة . وعند الانتهاء من التشفيل تفصل الشفلة بواسطة أداة القطع الموجودة في الفك (2) .

ويلزم تثبيت أدوات القطع الموجودة فى الجزء الخلق للشفلة فى وضع مقلوب ليسمع لهـا بالقطع فى الاتجاه العمودى لدوران الشفلة . وعلاوة عل ذلك يجب ألا يكون هناك أى خلوص بين العربة والفرشة وذلك نظرا التأثير الحاص بأدوات القطع الخلفية الذى قد يؤدى إلى رفع العربة .

وسيوضح فيا بعد الاستخدامات العديدة لرباطات الزنق المركبة وذلك عند شرح الهرطة البرجيسة .

## ٩ - الخرطة النساخة :


رّود الهرحة النساخة أو الرسامة بملجقة تمكن الهرطة من خرط الكنتورات من الطبعات ( الضبعات ) . وعندما تتحرك العربة فان مسار أداة القطع يتبع مسار أصبع الراسم المتحرك على طول الطبعة . ويمكن حاليا ترويد أية محرطة بالمسلحقات الرسامة . ويوضح شكل (٤٩) تمرك أصبع الراسم (2) على طول الطبعة (1) ناقلا تمركه إلى التاسلم (4) بواسطة الملحقة الرسامة (3) وعلى ذلك فان فلم الخراطة يقوم بتحركات تطابق تحركات الراسم . ويطور حاليا العديد من المملحقات الرسامة . وسنشرح فيها بعد أكثر أنواع المملحقات الرسامة شيوعا .



الملحقة الرسامة الأيدرولية ، ( فكل • ي ) :


يدنع المسائع الايدرولى من الحزان (2) في الحيز الجلقي الخاص للاسطوانة (3) بواسطة مضخة ترسية (1). ويمكن ضبط ضفط المسائع بواسطة مهام ضبط (4). والمسكبس (5) متصل بقوة العربة (7) من طريق همودا المسكبس (6).

ومند تكوين الضغط في الحبودة تتحرك الاسطوانة (8) مع القاطع (9) في اتجاه الشغلة(10) وفي نفس الوقت يتحرك اصبح الراسم المتصل بقوة مع صيام التحكم (11) إلى اتجاه البين ملاسا الطبعة (12) . ويضغط اصبح الراسم تجاه البيار على الهامي (13) وتبما لذلك ينفتح منفذ حيز الاسطوانة الأيسر إلى نفس المدى غير المنطى خافة التحكم (14) محدثا ضبطا على السطح الأكمر المحكس في هذه الاسطوانة فتصادل الحركة . ويستمر ضغط المسائح في الحيز الايسر للاسطوانة ثابتا براسطة صيام الفسيط الثاني (16) .



وضعط المسائم الذي يتحكم فيه صام الفيط الثاني أقل من الفنط الذي يتحكم فيه صام الفيط الارل (4) وثيما فذلك تنسجب الاسطوانة من جانب الشغة . أي أن ضغط المسائح في حين الاسطوانة الحلق (3) يمكن أن يتغير فيها بين الفنط الهحكوم بالسام (16) تبعا لوضع مكبس صام التحكم (11) . ويتسبب الفرق في الفنط الموجود بحيزي الاسطوانة (15) ، (3) على

جانبي المكبس في تحريك الاسطوانة (8) وكذلك أداة القطع (9) ذهابا وإيابا لمسافات صغيرة حتى يحدث التوازن . وعندما يقابل اصبح الراسم انحناه على الطبعة فانه يتر حزح اما بواسطة الفضط المسلط بواسطة الراسم أو بواسطة الفضط الناتج من الياى (13) . وتبعا لذلك تتغير مساحة منظد التحكم عند الحافة (14) ويختل التوازن وتتبع الاسطوانة (8) مع القاطع (9) حركة الراسم ، محدثة باستمرار حالات جديدة من التوازن عل جانبي الممكبس ، وذلك إلى أن يتحرك اصبح الراسم مرة أخرى عل طول جزء مستقيم من الطبعة ، (شكل ٥١) .




## شكل (٤١) مسار أصبع الراسم

وحيث أن الملحقة النساخة مركبة على العربة ، فانها نتيع حركات التقذية الحاصة بالعربة ، وعلى ذلك يتحرك اصبع الراسم على طول الطبعة . وتتر اوح دقة النسخ بين ± ٢ ٠٥٠٦ م .

ويوضع شكل (٢٥) ملحقة رسامة .

## شکل (۲۵) تر کیبة ملحقة رسامة

- (1) ملحقة رسامة . (2) أصبع الراسم .
- (3) حرطوم الضغط العالى . (4) جهاز تثبيت الطبعة
  - (5) خزان . (6) مضمؤة المائم .
- (7) العربة . (8) جهاز تثبيت أداة القطع .
  - (6) جهاز تثبیت أداة القطع النسع.



## ه ١ - التغذية بسائل التبريد أثناء القطم :


تتحول الطاقة المتولدة عند حافة القاطع نتيجة لعملية القطع والاحتكاك بين القاطع والشفلة والجذاذة إلى طاقة حرارية تمتصها الشفلة والقاطع والجذاذة . كذلك تتمدد الشفلة نتيجة للارتفاع في درجة حرارتها أثناء محلية التشفيل . وإذا ما قيست الشفلة وهي في هذه الحالة الساخنة أثناء التشفيل ، ثم أعيد قياسها بعد أن تبرد فانها قد ترفض وتستبعد نظرا لأن أبعادها ستكون أقل من الابعاد المقاسة أثناء التشفيل .

ويمكن الحد من الارتفاع في درجة حرارة الشفلة وأداة القطع بالتبريد أثناء التشفيل


كذلك فان أقلام الحراطة المصنوعة من صلب العدد تفقد صلابها عندما تريد درجة حرارتها عن حوالى ٥٣٠٠م. وتفقد أدرات القطع المصنوعة من صلب السرعات العالمية صلادتها عندما تكون درجة حرارتها بين ٥٠٥، ٥٠٠٠م. وعند تبريد أدرات القطع فأنها قد تتمرض لانفعالات عالية علارة على أنها قد تلين .

ونى بمض حالات خاصة ، يؤدى التأثير التركيق الزيت الموجود بالمستحلب إلى تحسين درجة جودة سطح الشفلة مع التقليل في معدل تأكل أداة القطع .

ويوضح شكل (٣٥) ترتيب معدات التبريد ، كما يوضح شكل (٤٥) دورة التبريد وفيها



يقوم الهرك الكهرباقى (2) بادارة مصنفة ترسية صغيرة (1) فتسعب سائل التبريد من الحيان (2) الموجود فى قاعدة المفرطة . فيندفتم سائل التبريد إلى منطقة القطع عن طريق المساسورة (4)، ومنا يصرف سائل التبريد من المساسورة (6) ويتدفق حول منطقة القطع ويتجمع فى الوعاء (7) . وبعد ذلك يمر خلال مصفاء فى ماسورة الرجوع (8) إلى الحزان . ولمنع الجذاذات والملوثات الاخرى من أن تسحب بواسطة المضمئة ترضع كذلك ألواح احتجاز داخل خزان سائل التبريد .




#### ١١ - المدات الكهر بالية المخرطة •

تتكون المعدات الكهربائية الخاصة بالهرطة المؤسمة هنا من محرك كهربائى قدرته ٢٠٩٦. و . و . و مرعته ١٤٢٠ لفة / دقيقة . و المحرك مصمم للمعمات المتقطعة وقد يصل عدد عمليات التوصييل الكهربائى فى حالة الهرط المستقيم ( العدل ) إلى ٢٠٠ فى الدقيقة ، وفى حالة قطع الوالب إلى ٨٠٠ فى الدقيقة ، وذلك نتيجة لوجود مقارمة على التوالى . و ممكن ابطال المخرطة على الفور بواسطة التيار الكهربائى العائد .

ويوضح شكل (٥٥) ترتيب مجموعة المفاتيج مع الغطاء منلقا ومنتوحا . وهذه المجموعة موجودة في قاهدة الخرطة .

وعلاوة هل ذلك ، توجد بموشوة المخرطة دواة لتوصيل سدات الاضاءة . "وتحتوى قاعة: الهرطة كذلك على موتور كهربائى لادارة مضخة الزيت المستخدم فى ترييت التروس الرئيسية وتروسالتغذية وكراس المحاور . وهذا الهمرك يدور ويتوقف آنيا مع محرك الادارة الرئيسى .

ويتم التحكم في محرك الادارة الرئيسي بواسطة عمود التحكم ( الجزء 10 ، شكل ه ) .



## شكل (٥٥) مجموعة المفاتيح الكهر بائية

- (1) المقتاح الرئيس . (2) مفتاح مضحة التبريد .
- (3) مفتاح دو الد در ثلاثة أقطاب لتوصيل النسباطات وموجود بنهاية المكنة .
  - (4) صلمات.

ولمراجبة صلاحية المخرطة تشتيل معاشها على مؤشرات ضوئية وأميثرات ، وعند ازدياد الحمل على الحرطة عن الحد المسموح به تشتغل آلية أمان موجودة بالهرطة وتوقفها وعل ذلك فن المستعيل زيادة الحمل على المحرك الكهربائي الرئيسي .

# الفصــل الثالث المخرطة البرجية

## أولا : الفرق بين المخرطة الذنبة و المخرطة البرجية :

يحبر تغير أقلام الحراطة أو إهادة توضيها بعد كل خطوة من خطوات عملية الحراطة الواحدة من أبرز صوب الهرطة الذبة العادية ، وغم ما تقوم به أجهزة ربط وتثبيت أدوات القطع بذرويد الهرطة بأدوات قطع صديدة لاجراء خطوات مخطفة من دورة التشفيل . ويتطلب التاج أو تقطيع شفلة ما خطوات عديدة ويستنفذ في ذلك وقت لازم التوضيب يزيد من تكاليف التشفيل ، ويمكن التناب على هذه الدبوب باستخدام مخرطة تمكن من قطع الشفلة بالكامل بنفس التوضيب الواحدة المناب المنطقة المطلوبة بدون الحاجة إلى إهادة توضيب الهرطة لقطع الشفلة التالية . وهذه الهرطة يطلق علمها الرجيسة .


والحرطة البرجية مصمحة بحيث يمكن ترتيب وتثبيت كل أدوات القطع العديدة المطلوبة تتشفيل الشفلة بالكامل فيها مرة راحدة . ولا مكان استخدام أدوات القطع العديدة بنجاح يلزم فهرسة أد ترتيب الجرج الحامل لأدوات القطع .

كما يمكن تجميع مدة خطوات من دورة التشفيل في محطوة واحدة وهذا يؤدي إلى زيادة انتاجية العالمة .

وقبل البدء في الإنتاج على المخرطة البرجية يلزم ترضيها ، بمعني أنه يلزم تركيب كل أدوات القطع على رأس البرج وضبطها في الوضع المناسب . ويقوم عامل ماهر بتوضيب الهرطة وتجهيزها المسل بينها يقوم عامل نصف ماهر بتشفيل المخرطة . للملك يلزم أن يكون تشغيل المخرطة مبلا ومأمونا .

## ثالياً : تصبيم الخرطة البرجية :


يوضح شكل (٥٦) مخرطة برجية . ويشابه تكويهها أساسا الهخرطة الذنبة حيث يهائل فى كل سمما صندوق التروس وفرشة المخرطة ومجموعة إدارة التعلية ، فى حين يختلف تركيب العربة فى كل مها عن الآخر . فعربة المخرطة البرجية تسمى رائحة ذات برج نظرا لأن البرج مركب فوقها ، (شكل ٥٠) . ويستخدم نطاح أحيانا فى مكان الرأحة . وتستخدم التجاويف الموجودة فى المطوانة المخرطة ذات البرج الاسطوانى فى تركيب أدوات القطع كما هو موضح فى الشكل حيث تثبت بواسطة مسامير ملوية خاصة .




## شكل (٥٦) مخرطة ذو برج إسطواني

- (2) صندوق التروس الرئيسي. (1) الفرشة.
  - (3) مجموعة التغذية الآلية . (4) ذراع تشغيل الثروس .
- (5) مفتاح المحرك الرئيسي . (6) ذراع تشغيل الطرف الزناق .
  - (7) عود الإدارة الرئيسي. (8) البرج.
  - (10) مطلات التندية الطولية . ( 9 ) يد تشغيل البرج .
    - (21) جهاز إدارة البرج . (11) دارة الإيتان.
  - (13) يد تحريك البرج طوليا . (14) عود إدارة رائعة البرج .
    - - (15) دارة إيقاف التغذية الطولية لقطم أوجه عديدة .
    - (16) مجارى راسمة البرج الأساسية . (17) تلم الفصل أو القطم .
    - (18) مصدر سائل التبريد . (19) ذراع زنق البرج .


      - (21) معدات الإضاءة . (20) ساتر وقائی



هکل (۵۷) برج



شكل (۵۸) ملحقة سعب



شكل (٩٩) مجارى برج المخرطة البرجية

#### (1) ربط الشغلة بالطرف:


يعتبر الظرف الزناق ، شكل (٥٨) ، من أدوات الربط الشائمة الاستخدام في الهرطة البرجية ، وقد سبق شرحه في الحزه الحاص بأدوات ربط الشغلات بالمخرطة الذنبة . ويوجد داخل الغرف الزناقي حلبة تناسب أحمدة الحامات المستخدمة حيث تدفع من جهة اليسار داخل الجير ويمحد الادارة القضبان الحام المطلوب تشغيلها ثم يقمط عليها بالظرف الزناق . ويمكن تركيب أدوات ربط أعرى على همود الادارة لتثبيت وربط الشغلات في المخرطة البرجية المادية ، في حين لا يستخدم موى الظرف الزناق في المخرطة ذات البرج الاسطواني حيث أنها تقوم بخرط الشغلات من خامات على هيئة قضبان .

### (ب) البرج:

يستخدم البرج ، ( الشكلان ٥٧ ، ٩٥ ) ، في ربط أدوات القطع . ويثبت البرج ( 1 ) تثبيتا منينا مع دارة ايقاف ( 2 ) تدور آنيا ( في نفس الوقت ) مع البرج . وتحتوى دارة الايقاف على مصدات فصل مختلفة ( 3 ) تتوافق في مجار على شكل حرف T ( 4 ) عيث يمكن تحريك المصدات طوليا . ويوجد مصد فصل طولي لـكل فتحة تثبيت لأداة القطع في البرج .

مثال ذلك ، عند قطع كتث طوله ٣٠٠ مم عل شغلة ما ، يثبت وضع مصد الفصل على نفس البعد ، (شكل ٦٠) ، أى أنه عند تحريك أداة القطع مسافة ٣٠ م يصطدم مصد الفصل مع ذراع يفصل التغذية الأتوماتيكية .

ويفهرس البرج بواسطة يد ( الجزء 5 ، الشكل ٥٥ ) لتشغيل أداة القطع التالية ويمكم ويفهرس البرج بواسطة اللراع (6) . ويمكن اعتاق هذا الربط الهمكم حتى يمكن تحريك البرج إلى أي وضم مطلوب بواسطة اليد ( 5 ) ، ما يمكن أيضا استعدال وخرط أوجه الشفلات . وتثبيت مصدات تغذية خاصة ( الجزء 15 . شكل ٥٠ ) بفرشة الهرطة لضبط وضع راسمة البرج في الاتجاه الطولى ، أي يمكن مثلا خرط أوجه الشفلة أبعادها بالفسية ليمضها البعض بالفة اللقة . وتفهرس هذه المصدات يدويا .




شكل (٩٠) أساس المصدات الطولية

## (ج) ترتيب أدوات القطع في البرج:

تبين الاشكال التالية أسس التوضيب لأدوات القطع في المحرطة البرجية . وهي توضع تعدد استمالات المحارط البرجية في إنتاج الأجزاء المحروطة ( الاسهم في الاشكال توضع تحركات البرج ) .

وإذا كان عمق القطع كبيرا إلى حد ما فيجرى الحرط الوصول إلى المقاس المطلوب على مرحلتين باستخدام أداتين قطع متتاليتين مع وضع أداة القطع الأولى على مسافة أمام أداة القطع الثانية ، (شكل ٢١) .

ويوضح شكل (٦٢) طريقة إنتاج شفلة ذات تطرين خارجين مختلفين مع تلنيب الشفلة في نفس الوقت . ويوضح شكل (٦٣) كيفية انتاج شفلة ذات قطرين خارجين تحتلفين مع ثقبها في نفس الوقت . كما يمكن خرط الشفلة داخلياً وخارجياً في نفس الوقت باستخدام قاطمين ، (شكل ١٤) .




ويوضح شكل (٦٥) كيفية اجراء عملية تجويف ونى هذه الحالة تمرر الشغلة داخل ثقب البرج حتى يمكن أن يدور البرج .

ويوضح شكل (٦٦) كيفية قطع جلبة من الخلف ثم عرطها بقلم عراطة وبهذه الكيفية يمكن عرط شفلة بالكامل بتوضيبة واحدة ثم تفصل الشغلة بقلم قطمية .

ويوضح شكل (٦٧) عملية غرط داخل وغرط خارجى يليها استمدال الوجه الداخل واجراء شطف ( شطف ) محارجى .

ويوضح شكل (٦٨) عملية خرط باستخدام مجموعة من أقلام الحراطة في نفس الوقت حيث يقوم قلم الحراطة السفل بخرط الشفلة من الحارج تم يقوم القلم الثناني باستخدال الجانب الأمامي من أسقل بيئيا تتم عملية الشطب بقلمي الحراطة العلويين . ويعمل الحز باستخدام قلم قطعية .




و يمكن باستخدام أدوات خاصة لربط أقلام الحراطة وأدوات القطع المختلفة اعداد ترتيبات عديدة ونحتلفة لمدة القطع .


## ( د ) تخطيط عملية القطع :

لا مكان تشغيل و خرط أية شفلة على المحرطة البرجية يلزم اعداد تخطيط لعدلية القطع يم وفقاً لهـا تثبيت أدرات القطع في البرج .

والمثال الآتى يوضح كيفية اعداد التخطيط المطلوب .

يبين شكل (٦٩) جلبة ذات شفاة مطلوب تشنيلها على المخرطة البرجية من خامة على هيئة تفسيب وبعد تخطيط أدوات القطع وفقا لترتيب العمليات المطلوبة .






شكل (٩٩) جلبة ذات فلانشة

## شكل (٧٠) تر تيب الممليات البلبة ذات الفلانشة

- (1) محب تضيب خام حق المصد و الزنق عليه .
- (2) تدنیب .
   (3) خراطة خشنة .
   (4) خراطة سائية و استعدال الوجه وشطب .
  - (5) ثقب
- (6) إعادة الثقب التنعيم بالبرغل. (7) برغلة.
  - (8) امبل ر

## و يوضح شكل (٧١) ترتيب أدرات القطع في البرج . وقد تم توضيها وفقا التخطيط المقترح .



شكل (٧١) ترتيب أدوات القطع في البرج لقطع جلبة ذو فلانشة

### ( ه ) التحكم في البرنامج :

التحكم في البرنامج كهربائيا بواسلة طريقة البطاقات ( المكروت ) المثقوبة بحكما أتومائيا في السرعات ، والتلذيات ، والدوران في اتجاء مقرب الساعة وبالمكس . علاوة على تغيير اتجاء الدوران أثناء قطم اللولب . ويوضح شكل (٧٧) لوحة المفاتيح الكهربائية ( 1 ) الحاصة بالبرعجة .

بعد توضيب وتثبيت القواط ، تخرم قيم السرمات والتغذيات المتصوص عليها في بطاقة تحريم تبادلية ( 3 ) على هيئة تقرب . وبجرى هذا العمل في قسم هندسة الإنتاج وذلك بعد تحديد فترة كل خطوة من خطوات الدورة كل على حدة . وتوضع البطاقة ( السكرت ) الخرمة على لوحة التحكيم وتولج مقابس في ثقوب البطاقة . وبذه السكيفية تجهز الدوائر السكوربائية في كابينة المفاتيح الكهربائية ، وهذه الدوائر تفلق عند فهرسة الابراج ، كما أنها تؤثر على مفاتيح أخرى تغيير التروس . ويدور عمود حدبات ترامنيا مع الدرج ، ويعطى عمود الحدبات تبضات لأعطاء قيق السرعة والتفلية لككل أداة قطع بواسطة مفاتيح حدية . وتبين القيم الحقيقية في هذه الحالة بواسطة لمبات اشارة وأزرار ضغط مضاءة (2) . وكل ما يقوم به العامل هو ادارة الإرج فيدور عمود الحدبات محددا فيم القطع (سرعة – تفلية ) اللازمة للمطرة التالية .


و لزيادة التوضيح سنأخذ حالة من الحالات الموجودة في تخطيط القطع الموضح في شكل (٧٠) .


تحتاج العملية ( 6 ) وهى الخاصة باعادة الثقب البرغلة إلى سرعة مقدارها ١١٢٠ لفة/دقيقة وتغلية مقدارها ٨,٠ م/لفة .

وتحتاج العملية (7) وهي الحاصة بالبرغلة إلى سرعة مقدارها ٧١ لغة / دقيقة وتعذية ممتدارها ١٧ لغة / دقيقة وتعذية ممتدارها ١٩٧٥ م / لغة وبعد الانتهاء من عملية البرغلة ( العملية 6) يقوم عامل الخراطة يتجهيز المخرطة نسرعة مقدارها ١٧٥ م / لغة وذلك يدفع ذراع التحكم . وعند تنفيذ برنامج التحكم عمد أقوماتيا القيم الحجارة عند تغيير البرج من الثقب إلى البرغلة . وعلى دالم يستنى عن تغيير التروس يصندوق التروس يدويا . ويمكن العامل أن يكرس كل انتهامه إلى أداة القطم والشفلة .

### مزايا إستخدام برقامج التحكم :

- ١ عدم اجراء عمليسات التحويل يدويًا 🖟
  - ٧ عدم و حسود تحويلات خاطئة .
    - ٣. تقليسل الوقت الضائم . "
- ٤ تحقيق القيم الاقتصادية القطع التي حددها قسم هندسة الإنتاج .
  - و ازيادة إنتاجية العالة .






شکل (۷۲) لوحة مفاتیح خاصة بمخرطة ذات بر نامج محکم


# الغصسل الرابسع ميانة وتزليق المفارط

تؤدى الصيانة الدقيقة والنزليق ( النزييت والتشحيم ) الكانى إلى الاقلال من استهلاك الاجزاء المتحركة كما أن الانخفاض فى معدل الاستهلاك يؤدى إلى استمرار المحرطة فى أداء وظيفتها خلال فترة تشفيل طويلة مع انتاج شفلات دقيقة .

واجزاء المفرطة الرئيسية التي يجب الاحتناء بتزليقها هي صندوق التروس ، ومجموعة التغلية ، ورجاء تروس العربة ، وسطوح الانزلاق في العربة والفرشة. ويتم تزليق التروس اما بطريقة رش الزيت ( شكل ٧٤ ) . وفي الحالة الأولى يدور ترس داخل حمام زيت فيدفع الزيت إلى خطاء صندوق التروس ، قيتم تزليق التروس وكرامي الحماور بالزيت المرشوش مهاء الكيفية وبالزيت المتساقط من الغطاء .








شكل (٧٣) أسس التزييت بالرش .

وفى حالة التزييت بالدفع يضح الزيت من الخزان ويمر خلال مواسير إلى مراكز النزليق . كما تدور تروس العربة فى الزيت بما يؤدى إلى انتشاره فى أجزاء العربة . وفى العادة يتم تزليق مجارى العربة يدويا أو باستخدام الفتائل التى تقوم بسحب الزيت بواسطة الخاصة الشعرية إلى مراكز النزليق . وفى بعض الأحيان يتم تزليق هذه السطوح يدفع الزيت من مضخة .

ويلزم تفيير الزيت الموجود بالخزان من وقت لآخر لأنه يفتقد مفموله بالتشفيل ومع الوقت كما يلزم استخدام الزيت المتناسب حتى يحقق الفرض من استخدامه .

و يوجه بالخرطة مراكز للنزليق اليدوى يجب أن تريت يوميا قبل بدء التشفيل من مزينة يدوية ، وفي العادة تحدد نقط النزليق اليدوى بدوائر حمراء على المخرطة .



فكل (٧٥) نقط التزييت أليدوي على المخرطة .

ويلزم تنظيف الهرئة من الحذاذة وبقايا سائل التبريد بعد انتهاء العمل . كما يجب تنظيف المخرطة بالكيروسين والبنزين من وقت لآخر لمنع تراكم الأثربة والأوساخ وعاسة في مجاري الانزلاق الى قد يتعلق بها الزيت المتسخ .

ويجب مراجعة درجة وكلماءة الهرطة في التشفيل على فترات ، وتستخدم في ذلك أجهزة القيساس الهتلفة .

## النمسل الخامس

# أنوأع المفارط واستقداماتها

يتناول هذا الفصل شرحا لأنواع الهارط ونبذات من مجالات استخداماتها . وستتعرض أولا لهارط الأغراض العامة ، ثم نتمر ض للتطورات والتحسينات الى طرأت على المحاوط ووصف للانتاج والهارط النساخة والهارط البرجية والهارط الانتومائيكية ، وأخير ا بعض الهارط ذوات الإغراض الحاصة .

ويجب على العامل أن يدرس جيدا تعلُّيات تشنيل الحرطة قبل قيامه بتشنيلها .

وتوجد في مهاية الكتاب صرر فوتوغرافية لبعض المحارط الموضحة في هذا الفصل مع اهطاء المواصفات الفنية الحاصة بها

## ١ – المخرطة النصدية ( المخرطة النزجة ) ( شكل ٧٦ ) :

#### إستخدامات انخرطة :

الهرطة النفيدية من المحارط العامة الأغراض التى تناسب انتاج الاجزاء الصغيرة الهمروطة . ويمكن استخدامها فى أداء كل عمليات الحراطة الهتلفة بما فى ذلك عملية قطع اللوالب . ويشييم استخدام المحرطة فى الصناعات الهنامية الدقيقة كما أنها بستخدم فى ورش الصيانة بكثرة .


## وظالف أجزاء المخرطة :

وظيفة الجسنزه	ام الجسوء	رقم أبلخزه
حمل الفرشة و إيداع المدات الكهر باثية والملحقات داخل حيز القاعدة .	القاميدة	١
تعمل كدليل للمربة والغراب المتحرك .	الفرشسة	۲
تركب يداخله تروس التغذية والتروس الرئيسية كا يحمل همود الادارة .	الغراب الثابت	٣
تركب عليه معدات ربط الشغلة الحتلفة .	هود الادارة	18
تنظيم سرعات عمود الادارة وضبطها .	ذراع	
تنظيم سرحات التغذية وضبطها .	ذراغ	7
ضيط الترس الوالج .	ذراع	Y
وقاية تروس التغيير .	سائر وقائی	A
حمل وتحريك قلم ألحراطة وخميطه	العربة	4
ربط قلم الحراطة بواسطة مسامير تثبيت لولبية .	تركيبة ربط	1 *
تشغيل ألعربة و ضبطها .	وجاء تروس العربة	1.1
تحريك البرية عند تعلع الوالب .	عود الموالب	1.4
تحريك العربة أثناء خرط السطوح والأوجه .	عمود التغذية	77
يمنل ككرس تحميل مناول وحامل للشفلات الطويلة	الغراب المتحرك	1.6
تحديد موقع الذنبة الخلفية .	جلبة الغراب المتحرك	10
تجميع الجذآذات وسائل التبريد .	وهاه	17
تممل كداليل تحركة الطويلة العربة .	عباری اگزلاق	1 ٧

## وصف الخرطة :

ارتفاع ذنبتي الخرطة من الفرشة ١٣٣ م البعد بين الذنبتين ٥٠٠ م

تتراوح سرعات عمود الادارة المتولدة من صناوق التروس من ه ؛ إلى ٠٠ ؛ لغة / دقيقة .



شكل (٧٦) غرطة نضدية

### ٧ - الخرطة الذنية الشغلات الكبيرة : ( شكل ٧٧ )

#### إستيخدامات المخرطة :

تستخدم الحرطة في انتاج الشغلات السكيرة ، مثل أعمدة الادارة الثقيلة وأجزاه المكنات والمسبوكات .


وتستد الأجزاء الطويلة بواسطة ركائز ثابتة . وتستخدم المخرطة كذلك في تصنيع مكنات الورش ومعدات محطات القســوى .

وظائف أجزاء المخرطة :

وظيفة الجسزء	أسم الجستره	وتمايلزه
تتحرك العربات والفراب المتحرك في مجاري الفرشة،	الفرشة	1
ويوضع عليها من الجهة أليسرى صندوق التروس	•	
وحود الادارة .	•	
تممل كدليل للحركة الطولية للمربة .	عباری انزلاق	*
تستخدم في تحريك العربة .	جريساة	۳.
ادارة حود الادارة وضيط السرعات	صنئوق تروس	ŧ
تشغيل المجموعة الرئيسية وصندوق التروس	لوحة مفاتيح	
تستممل كربيطة الشغلة .	صيليسة	- N
يشمل تروس ادارة العربة حيث تتمشق التروس	الحِزء السفل من العربة	٧
مع ألجريدة		
يشمل جهاز ربط أدوات القطع .	الجزء العلوى منالعربة	٨
تَشغيلُ العربَة وُضبط حركة أدوات القطع .	لوحة مفاتيح	14
يقوم بأداء عملية القطعءويثبت بمسامير لولبية ثقيلة	قلم خراطة	1 4
ادارة المسرية	محسرك كهربائي	1.1
بكان وقوف عامل الخراطة .	إمتهسة	14
حمل الفغلات الثقيلة .	ركيزة (مخنقة)	11
يممل ككرسي تحميل و حامل الشغلات .	الفراب المتحرك	3.7
تشنيل ألغراب المتحرك	لوحة مفاتيح	10
ادارة الغراب المتحرك .	عسرك كهربائي	3.%

#### وصف الخرطة :

تتمرك العربات والغراب المتحرك عل قاعدة صلبة . والتحريك كل من هذه الاجزاء فإنها مزودة بادارة مستقلة ، نما يجعل فى الامكان ، مثلا ، التحكم فى كل عربة وتحريكها على حدة . ويحتاج تشفيل المخرطة إلى عدة عمال .



شكل (٧٧) غرطة ذئبة الشفلات الطويلة و الكبير ة .

#### ٣ .. غرطة الأشغال الدقيقة : ( شكل ٧٨ )

#### إستخدامات المخرطة :


تستخدم مخرطة الأشفال الدقيقة في الحرط الدقيق الشغلات السابق خرطها . كما تستخدم في أحيان كثيرة بديلا لمكنات التجليخ عالية الدقة حيث يكون السطح المنتج في بعض الحالات أفضل ما تنتجه مكنات التجليخ. وينتشر إستخدامها في الصناعات الهندسية ، وتصنيع التروس ، ومحركات الإحراق الداعل ، وصناعة السيارات والمركبات .

## وظائف أجزاء المخرطة :

وظيفة الجزء	اسم الجزء	رقم أبخزه
حمل الفرثة .	القامدة	1
حمل العربة .	القرشة	۲
حمل أدأة القطع وتحريكها .	البرية	۳
رَبِطُ و تَثْبِيتُ أُقَلَامُ الْحُرِ اللَّهِ الدَّنْيَقَةُ .	جهاز ربط	4
تركب عليه ملحقات ربط الشفلة .	صود إدارة	
آلية ممك الشغلة وتحريكها حتى تصل إلى ترتيبة الربط.	وحدة مناولة	1
تقديم الشغلة إلى آ لة المسك ، كما يستخدم كخز ان.	مقذى	٧
توريد الشفلات المنهية إلى وعاء التجميع ، أو إلى مرحلة تشفيل تالية .	مورد	٨
تشفيل المرطة .	نوحة مفاتيح	4
إيداع الملمقات الكهربائية .	كابينة مفاتيح	1+

#### وصف الخرطة :

يمب أن تكون مخرطة الأشفال النقيقة ستينة ماسكة البناء لمنع أن ذبذبات قد تؤثر عل جودة 
سطح الشغلة . وتنتج الأسطح الجيدة والدقيقة عند تشفيل الخرطة على سرعات عالية ، ومعدل 
تنفية منخفض مع استخدام أداة قطع مصنوعة من المساس أو الكربيد أو انخرف . وقد تصل الدقة 
في أبعاد الشفلات المنتجة إلى ٢٠٠٠، م . وملمحق بهذه المخرطة ترتيبة تفلية أتومائية تمكن من 
أداء المحرط الداخل الدقيق للتروس المنتجة تقريبيا على المحارط الأثومائية ، كا أن إستهال علم 
الترتيبة بحمل في الإسكان خرط ١٠٠٠ ترس في الساعة تقريبا .



شكل (٧٨) مخرطة أشفال دقيقة

## ﴾ \_ المخرطة الأمامية : ( شكل ٧٩)

#### إستخدامات المخرطة :


تستخدم المفرطة فى خرط الأجزاء القصيرة ، أى الهرط التقريق ( الخدن ) ، وكذلك لتشطيب وخرط الأنواع المختلفة من التوافقات . ومن الممكن خرط المشفولات المسنوعة من الحديد والصلب والزهر والمحادث غير الحديدية واللدائن ( البلاستيك ) . كما أن تكويها بمعلها مناسبة بالأخص للإستخدام كخرطة مرحلية فى خطوط الإنتاج المستمر . كما أن عربة تجميع الحذاذة تسهل التخلص مها أولا بأول . ويمكن أن تلحق بالخرطة تركيبات تغذية ملائمة .

#### وظائف أجزاء الخرطة :

وظيفة الحزء	اسم الحزء	رتم ابلزه
تميل العربة وتروس المرطة .	القاعدة	1
يشمل تروس العربتين وعمود الإدارة وأجهزة الربط. :	مستدوق آلتروس	۳
تثبيت ترتيبة لربط الشنلة .	عمود الإدارة الإيسر	۳
تنبيت ترتيبة لربط الشفلة .	عمود الإدارة الأيمن	
حنل أداة القطح	عرية يسرى	
حمل أداة القطع .	عربة عنى	
ربط وتثبيت أقلام الحراطة	ترتيبة ربط	٧
ضيط العربتان بالتحكم في البر نامج .	عبوطة أذرع	A
تشغیل الحرطة ، وفی نفس الوقت ضبط برنامج العربة الیمی وائعربة الیسری	لوحة المفاتيح	
تجميع الجذاذة المدنية .	عربة تجميع الجذاذة	1 *

#### وصف الخرطة :

تحتوى المخرطة الأمامية على أداتين قطع حتى يمكن تشغيل شفلتين فى نفس الوقت . وتسل المحرطة وفقا لبرنامج موضوع . ويجرى التحكم فى العربين بواسطة حديات وأذرع . وتتراوح سرعة المخرطة بين ٣٠٠ إلى ٣٠٠ لله / دقيقة . ويتراوح معدل التغذية بين ٢٠٥٠ إلى ٣٠٠ م لكل لغة . والحد الأقصى لمشوار التغذية الطولية أو المستعرضة ٧٥ م .



فكل (٧٩) غرطة أمامية

## ه – نخرطة الأوجه : (شكل ٨٠)

#### إستخدامات المخرطة :

تستخدم المخرطة فى خرط أرجه الشفلات التى تكون عل هيئة أقراص ، وكذلك فى خرط الشفلات الكبيرة الحجم .

#### وظائف أجزاء المخرطة :

وظيفة ابلزء	اسم ابلزه	وتم ابلؤه
حمل كل أجزاء الخرطة .	القامدة	1
تعمل كدليل للعربة روجاء تروسها .	عبارى الإنزلاق	
حمل الجزء العلوى من العربة ويتحرك بواسطة تروس العربة .	الجزء السفل من العربة	٣
إدارة المربة ويمثل مستقلا عن عمود الإدارة .	موتور كهربائي للعربة	ŧ
حمل أداة القطع و توجيه حركته ,	الحزء الملوى من العربة	
تحريك العربة والتحكم فيها .	لوحة مفاتيح	7
يحتوى عل تروس تُشفيل عمود الإدارة وتنظيم سرعته	صندوق التروس	٧
تجهيز صَّناوق الرَّوس السرعات المطلوبة .	أذرع	. A
تَشْفَيْلُ صَنْدُوقَ النَّرُوسُ لِإِدَّارَةَ عَمُودَ الْإِدَارَةِ .	موتورکهربائی رئیسی	4
تثبتُ في عمود الإدارةُ وُتربط فيّها الشَّفلات أثناء القطع	مينية	1 •


#### وصف المخرطة :

تنحرك العربة فوقامجارى الإنزلاق المثبتة فى قاعدة متينة وذلك بواسطة محرك كهربائى مستقل خاص بها . وعلى ذلك يمكن التعكم فى حركة العربة دون تقيد يدوران عمود الإدارة . ويمكن الإبقاء على سرعة قطع ثابتة أثناء خرط شفلات كبيرة بواسطة ملحقة خاصة تثبت فى الهرطة . ويمكن كذلك تركيب ملحقين مياثلتين تعدلان أيدروليكيا على نفس الهرطة .

يبين شكل ( ٨١ ) مخرطة أوجه أخرى . وفيها يستخدم الغراب المتحرك فى ربط الشفلات العلويلة والثقيلة كما أن المخرطة مزودة بعربتين .

ولتشغيل أجزاء مختلفة يمكن زحزحة الفرشة بالغراب المتحرك إلى الأمام أو إلى الخلف حسب الحاجة .

وهذه المخرطة تناسب بالأخص خراطة وتشغيل المسبوكات الكبيرة والشفلات الكبيرة الأخرى



# ٣ – المخرطة الرأسية : (شكل ٨٧) إستخدامات المخرطة :

تستخدم الخرطة في الصناعات الهندسية لإنتاج الأجزاء الدورانية الثقيلة . وتستخدم الأنواع الثقيلة سها في تشقيل للمسبوكات الثقيلة والحدافات والتروس الكبيرة .

#### وطائف أجزاء المخرطة :

وظيفة ألحزه	اسم الحزء	رقم أسلزم
تمتيق تماسك وانزان الحرطة .	المبود القائم	1
تصرك في مجارى بالسود القائم وتحمل الحجارى الرأسية الخاصة برأس التشفيل . وهي قادرة	المجارى المستمرضة (العربة)	
حلّ أداء حركات تفذية إلى أسفل وإلى أعّل . يربط فى أسفلها جهاز ربط أدوات القطع الذى يمكن أن يدور حول محود .	الحارى الرأسية	٣
ربط أدرات القطع المختلفة مثل أقلام القطع والمثاقب المراح	رأس قايضة	ŧ
حمل صينية الشفلة ، كما أن جهاز إدارة الصينية ميهت دخلها .	منضدة التشفيل	•
تستخدم في ربط و تثنيت الشغلة .	صينية	١.
قطع الشنلات .	قلم شراطة	Y
تثبيت أدوات القطع بمسامير لولبية لها روثوس مربعة.	مقلبة .	A
تحريك العربة .	عبود التغذية	4
إدارة المحرطة ( الحركتان الرئيسية والثانوية )	صندوق التروس	1 .
تشنیل الحرطة و یمکن إدارتها یدویا لتناسب کل الحوالف.	لرحة مفاتيح	11


#### وصف الخرطة :

هذه الهرطة من الهنارط الرأسية ذات البسود الواحد . وهي مصممة لتعمل بالتحكم اليدرى وبالتشفيل الاتنومائي . وتمتاز الهرطة بإنتاج شفلات تصل دقة المركزية فيها إلى درجة عانية .

قطر صينيهما ١٢٠٠م ويمكن أن تثبت عليها شلمة قطرها ١٤٢٠ م كحد أتسى، محكن لصندوق التروس إعطاء ١٦ سرعة عجلفة للصينية نتر اوج بين ٩ ، ١٨٠ لفة / دقيقة .

يبلغ عدد سرعات التنذية الخاصة بالعربة ١٢ سرعة تتراوح بين ٠٫٠٥ و ١٢ م / لفة من لفات الصينية .

ويمكن ألتحكم فى المخرطة وضبطها من كالي الجوانب تقرا لوجود سوكة التشنيل بمنتسقها



فكل (٨٢) غرطة رأسية

## ٧ - غرطة الأحمدة المرفقية : ( هكل ٨٢ )

## إستخدامات المخرطة :

تستخدم الهرطة في خرط الشغلات الطويلة مثل الأهمة المرفقية ، وأعمدة التوربينات ، وأعمدة الهركات ، وأعمدة المولدات الكهربائية ... إلغ .

رمجال إستخدام المخرطة الأساسي هو صناعة وحدات ومعدات محطات القوى .

#### وظائف أجزاء المخرطة :

وغليفة الجزء	اسم الجؤء	رتم الجزء
إدارة ترتيبة ربط الشفلة والتحكم في سرعات التشليل.	صننوق الروس	١
تحديد موضع الشفلة وربطها ، تعمل ميكانيكيا أو بالهواء المضغوط ,	<b>ئرتىبة ربط</b>	Y
مطلوب خرطها .	الشفلة	۳
. تشغيل الخرطة .	فوحة مفاتيح	
حمل ترتيبة ربط أدوات القطع وترتيبات تحريك أثلام الحراخة .	عربة	
مند الشفلة عند مواضع مختلفة لتوجيبها ومنسها من الإنحناد .	ركيزة	٦
يقف عليهًا عامل الخراطة أثناه تشفيل المخرطة .	متصة التشغيل	Y
تشغيل وتحريك الغراب المتحرك .	يد للإدارة	. A
تسل كدليل المربة .	عارى دليلية	4
حمل وتثبيت الشئلة من الجهة الأخرى المقابلة لمعود إدارة الغراب الثابت .	الفراب المتحرك	1 *
تممل كَدْليل للمرابِّ المتحرك والركائز .	مجارى دليلية	11
حملُ وتثبيتُ أَجْزَاء الحَرطة ,	الفرشة	17

#### وصف الخرطة :

هذه آنشرطة مزودة بعربتين ، وبملسقة كثبيت في العربة لقطع اللوالب وبملحقة لخرط الإستعقاقات (السلبيات ) ، كما أنها مزودة بعشر ركانز لتشنيل الأعمدة المرفقية .


> إرتفاع الذنيتين عن الفرشة ١٥٠٠ م البعد بين الذنيتين ١٨٠٠٠ م

وَيُمِكُنُّ إِدَارَةٌ الْفَرْطَةُ بِعَدْدُ لا نَهَاقَ مَنْ السَّرِعَاتُ تَثَّرُ اوْحِ بَيْنَ ١٨و؛ إلى ٥٠ لفة / دقيقة .

و يمكن كذلك تشقيل العربة بعدد لا نهائ من سرعات التقلية تتر أوح بين هر. إلى ٢٥٠ م / دقيقة التغلية الطولية .

و تَتْرَ أُوحِ بِينَ ١٫٠ إلى ٥٠ م / دقيقة التغذية الوجيهية .

وزن الشغلة غير المسنودة بين الذنبتين بجب ألا يزيد عن ١٠٠ طن .



شكل (٨٢) مخرطة الأعمدة المرفقية

#### ٨ - المخرطة الإنتاجية : (شكل ٨٤)

#### إستخدامات المخرطة :

الهُرطة الإنتاجية مصممة خصيصاً لإنتاج الأجزاء الحُروطة بالجملة . ويمكن إستخدامها في عمليات الحرط الطول وخوط الأوجه . وهي ثناسب أشفال الحراطة التقريبية وخراطة التشطيب ويمكن زيادة إنتاجية العمالة بترويد المخرطة بملحقات لبريجة الإنتاج . وهذه المخرطة لا تناسب ورش الصيانة وورش إنتاج المدد . ويمكن إستخدام المخرطة الإنتاجية في منظم الصناعات الهندمية .

#### وظالف أجزاء المخرطة :

. وظيفة الجزء	الم الحزء	رتم الجزء
إدارة ترتيبة ربط الشغلة وضبط سرعات التشغيل .	صندوق الدروس الرئيسي	1
إخراج وضبط سرعات التغذية .	صندوق تروس التغذية	Y
حَمَّلُ تَرْتَبِيةً رَبِطُ أَدَاةً القطع وتحريكها ، ويمكن عزط الشفلة من الأمام أو من الخلف .	المر بة	٣
حمل وتثبيت الشفلات الطويلة من الحهة المقابلة المعود الإدارة .	الغراب التحرك	ŧ
تحريك العربة عند الخراطة الطويلة وخراطة الأوجه.	عود التغذية	
تجميع الحذاذة وسائل ألتبريد	وعاد	
" تَشْغَيْلُ العربة وضبط تحركات قلم الحراطة .	رجاء تروس ألمربة	٧


#### وصف الخرطة :

تحتوى المضرطة على فرشة ماثلة إلى الحلف عا يؤكد الإزالة الفعالة للجذاذة من فوق مجارى الإنزلاق وتجسيمها في الوعاء

يعطى صندوق التروس الرئيسي ١٨ سرعة مختلفة تثر أوح بين ٢٢٦٥ و ١٥٠٠ لفة / دقيقة كما يعطى صندوق التروس الحاصة بالتغلية ٩٦ سرعة مختلفة وهي :

نطاق التنذيات الطويلة من ٢ . . ٠ . ٠ . م / لفة من لفات عمود الإدارة .

أكبر بمديين الذنيين ٢٠٩٠ م إرتفاع الذنييين عن الفرشة ٢١٠ م قطر الصينية قطر الطرنية



شكل (٨٤) محرطة إنتاجية

## المخوطة النساعة ( مع وحدة تنذية تخدم غرطتين نساختين ) شكل ( ٨٥ ) متخدامات المخدطة :

يمكن إستخدام المفرطة النساخة فى كل فروع الصناعات الهندية ، على شرط أن يكون لملكوب تشفيل دفعات بمقاسات كبيرة . وفى مقدمة الشفلات التي تحرط عليها ، الأعمدة ، رالمسامير الدوليية ، والحلة ، والمقات ، والشغلات المماثلة . كذلك فإنها تستخدم على نطاق واسم في أجزاء المحركات وصناديق الدوس. وقد تستخدم الحرطة النساخة في بعض حالات خاصة في عال الإنتاج الصغير حيث تستخدم القطعة السابق خرطها كليحة التشغيل، إلا أنها تستخدم أساسا في عبال الإنتاج الكير حيث تضعطبة خصيصا لحذا الغرض . وتمتاز هذه المخرطة بأنها تعطى زيادة ما ملحوظة فى إنتاجية العمالة . وقد تستخدم أسيانا بدلا من المخاوط الأتوماتية باهناة التكاليف .


## وظائف أجزاء المخرطة :


وظيفة الجنزء	اسم الجزء	رتم الجزء
تغظيم سرعات عمود الإدارة وسرعات التغذية للسربة .	صناوق تروس	1
التحرك على طول الطبعة وتوجيه العربة مع تركيبة ربط أداة القطع طبقا للكنتورات	ملحقة الراسم	۲
توجيه ملحقة الرآسم المتصلة بالعربة .	عبارى إنزلاق	۳
تشغيل المحرطة وغنما كابر ناسج .	لوحة مفاتيح	ŧ
مطلوب خرطها .	شفلة	
حمل ترتيبة ربط القاطع و التحكم في حركته .	المرية	٦
تجميع الحذاذة وسائل التبريد .	ر عاد "	
توجيه المغذى .	مجارى إنزلاق	. A
إلتقاط الشفلة من جهاز المناولة وتغذية ترتيبة ربط الشفلة بها .	رأس قايض	4
تشنيل جهاز المناولة .	الوحة مفاتيح	1.
تفذية الرأس القابضة بالشفلات ، و إزالة الشفلات المنهية.	جهاز مناولة	11
نقل الشفلات المنتهية .	دلائين نقل	1.4
محرطة نساخة يسرى .	مخرطة نسآخة	14
مخرطة نساخة يمني .	مخرطة نساخة	1.6
نقلُ الشفلات المرَّاد تشفيلها .	دلاً نين نقل	10

#### وصف الموقع الإنتاجي :

تغذى الوحدة إما يدويا أو أتوماتيا . وفى موقع الإنتاج الموضح بالشكل يوجد محرطتان تساختان متصلتان معا بواسطة جهاز التغذية بالشغلات ويقوم الرأسان القابضان بإلتقاط الشغلات من الدلانين الناقلة ونقلها إلى ترتيبة المثبت التي تقوم بقمطها أتوماتيا تمهيدا لحرطها .

و يمكن تشنيل الوحدة رفق برناسج متحكم فيه .






## . ١ – المخرطة البرجية ذات البرج السداسي ( الكابستان ) : ( شكل ٨٦ ) .

#### إستخدامات المخرطة :

نظراً لأن هذه المخرطة أنقل من الهرطة البرجية ذات النوع الإسطوانى ، فإنها تستخدم في تشفيل الأشفال الكبيرة ، وهي مصممة لحمرط الشغلات الطويلة ، وتناسب بصفة خاصة تشفيل الأجزاء الثقيلة والكبيرة الحبيم . وهذه الهرطة تستخدم أساسا مع الشفلات التي تحتاج إلى ربط كل منها قبل التشفيل ، بمكس الهرطة ذات البرج الإسطوانى التي تقوم بخرط الشفلات من خامة عل هيئة تفسيب .

ر يمكن إستخدام هذه المخرطة مع تحقيق مزايا إفتصادية في تشفيل دفعات صغيرة ومتوسطة . وظائف أجزاء المخرطة :

وظيفة الجزء	٠ اسم الجزء	رقم الجزء
حمل الفرشة وباتى أجزأء الحُرطة .	القامدة	. 1
يثبت عليها من الجفة اليسرى صندق التروس الرئيسي وصندق تروس التقلية . ويثبت فيها كذلك دليل البرج والحباري المستعرضة .	الفرشة	۲.
تنظيم وضبط سرعات عمود الإدارة والتغذية .	صندوق التروس	٠ ٣
تثبيت ترتيبة ربط الشفلة ، كما أن السود مزود بلولب حق يمكن تركيب ترتيبة الربط المناسة لكل الشفلات .	عمود إدارة مع ألظرف	ŧ
لأشفال الفصل والتشكيل .	الحجازى المستعرضة	
يممل كمربة التشفيل الطولى ، و بمكن إدارة البرج حتى يمكن إستخدام أدرات القطم ثباها في إثباء نصف قطري .	البرج السداسى ومجاريه	٦
ضيان التمركز الدقيق الأدوات القطع بالبرج بالنسبة الشغلة .	سيار إحكام	٧
قطع الشغلات .	أدوات التملع المربوطة	A
تشُّنيل وضبط حركة المجارى المستعرضة .	وجاء تروس العربة	4
تشغيل المربتين عند القطع العادى .	عمود التغذية	1 *
تشغيل المربتين عند قطع اللوالب	بود الموالب	11
تحريك العربتين علم الفرشة .	جريدة	1.1
حمل البرج السدامي .	عربة ألبرج	17
حماية العامل من تناثر الجذاذة وسائل التبريد .	ساتر وقائى	1 \$
تجميع الجذاذة وسائل التبريد .	وعاد ٠	10



شکل (۸۹) مخرطة برجية ذات برج صداس

#### ١١ ــ الخرطة الرأسية ذات البرج : (شكل ٨٧ )

#### إستخدامات المخرطة :

تستخدم هذه المفرطة في الصناعات الهناسية لإنتاج الشغلات الدورانية الثقيلة مثل الحدافات ، ومراوح المضخات ، والكروس ، والملحقات الثقيلة .

#### وظائف أجزاء المخرطة :


وظيفة الجزء	اسم الجزء	وتم ابلزء
ربط و تثبيت أدوات القطع وترتيبها حسب خطوات العملية .	پرچ څامی	١
تستخدِم في تشفيل الحرطة وتحريكها .	لوحة مفاتيح	۲
حمل أُجْزَاء المخرَّطة وَالصينية الثقيلة .	العبود القائم	
تسل کجهاز لربط وتثبیت القطع المراد تشفیلها و ذلك باستخدام فكوك ربط تتحرك فی مجری طی شكل T	الصيئية	ŧ
تستخدم كدليل البرج حامل أدو ات القطع .	عباری اِنزلاق	
تستخدم كدليل البرج حامل أدو ات القطع . يقوم بتحريك برج أدو ات القطع في مجاري البسود.	عود لولی	٦.
إيداع كل المعدات الكهر بائية المخرطة .	كابينة المفاتيح الكهربائية	٧

#### وصف اغرطة :

السمة المميزة لهذه المخرطة هي البرج الخماسي المستخدم في ربط أدوات القطع وترتيبها تبعا لخطوات العملية . ويدار البرج يدويا حول محوره لتحريك أداة القطع التالية لأداء الخطوة التالية من العملية .

تَدَّرُ اوح سرعات الهُرطة من £ إلى ٣٠٠ لفة / دقيقة ويمكن تغييرها إلى ما لا نهاية في هذا النطاق . تظل سرعة الهرطة ثابتة عند قطع الأسطح الكبيرة .

و ملارة على ذلك ، فالحرطة مزودة بجهاز الإختيار السرعة والتغذية المناسبين للمطوة التالية
 من الصلية وذلك في أثناء إجراء الحطوة السابقة منها كما تمتاز هاه المحرطة يدقة نسيخ عالية .



شکل (۸۷) مخرطة رأسية ذات برج

## ١٢ -- الخرطة الأتوماتية ذات عمود الإدارة المفرد : ( شكل ٨٨ )

#### إستخدامات المخرطة :

تستخدم المخرطة بكفاءة عالية من الناحية الإقتصادية ، بما فى ذلك إستخدامها فى الإنتاج على نطاق صغير . وتستخدم فى معظم مجالات صناعات السيارات وبناء المكنات .

#### ٠٠ وظائف أجزاء أنخرطة :


وظيفة الجزء	اسم الجنزء	دتم الجزء
حسل كل أجزاء المخرطة .	الفرشة	1
تحتوى على مجموعة الإدارة الرئيسية والثانوية وكذك حدبات التحكم في التنذية .	مجبوعة الإدارة	٣
يسل ككرس تحميل البرج .	السود القائم	۳
وصل بمموعة الإدارة تع العمود القائم ، رذاك لزيادة "ماسك المكنة بما يودى إلى دقة تشفيل عالية، معإمكانية إستخدام عمودالسرعات العالية.	عتبة	£
عمل وتثبيت ترتيبات ربط الشغلة .	عود الإدارة	
تستخدم في أشفال التجريف و الفصل و التشكيل .	بجارى مستعرضة	٦.
حمل أقلام الحراطة للقطع الطولى و الثقب .	معاری البرج	
يستخدم لضبط تمر كز رأس البرج .	دكيل	- A
تشغيل وإدارة رأس البرج .	مجموعة إدارة البرج	4
تشنيل المخرطة ، وتستخدم في نفس الوقت كلوحة توصيل البرنامج .	لوحة مفاتيح	1 *
الوقاية من الحلادة وسائل الديد، وفي نفس الوقت تجمع فيه الحلادة .	حاجز	11
يعمل كفطاء غاصلٌ لفراغ القطع أثناء التشفيل .	ساتر و قائی	٦r

#### وصف الخرطة :

تعتبر الحرطة الأتومانية ذات عمود الإدارة المفرد أصغر وحدة تشغيل أنومانية متكاملة فى تسم التشغيل بصناعة تشغيل المعادن . ويمكن توصيل هذه المخرطة بمكنات مماثلة لها أو سكنات مختلفة عنها تعمل هى الأخرى أتومانيا ، وذلك عن طريق مجموعة من الناقلات .

و الهرطة الاتوماتية المبينة فى الشكل المرفق مينية على أساس مبدأ وحدة التكوين . فالفرشة ، وبجموعة الإدارة ، والعتبة تكون معا هيكلا مثلقا . والهرطة مزودة بجهاز تحكم مبرمج لسرعات عمود الإدارة والتغذيات لهجارى البرج والمجارى المستعرضة .

و يُمكن تشغيل جهاز التحكم كهرو ميكانيكيا . ويتم تفير السرعات والتغذيات بواسطة طنابير تحكم عن طريق حدبات تابلة الضبط ، ومفاتيح حدية ، وقو ابض كهربائية .



شكل (٨٨) غرطة أتوماتية ذات عمود إدارة مفرد

## · ١٣ – المخرطة الاتومائية ذات أعمدة الإدارة المتعددة : ( شكل ٨٩ )

#### استخدامات المخرطة :

تستخدم المخرطة غالبا بكفاءة إنتصادية عالية في مجال الإنتاج الكبير . وهذه المحارط تناح بأربعة أو سنة أعمدة إدارة تشتغل آنيا ، وقد تصنع على هيئة محارط أقومائية لتشغيل أعمدة عام أو محارط أثومائية ذات طرف زناق .

ويستخدم النوع الأول في إنتاج المسامير اللوليية والعادية والحلب والحلقات ... إلخ . ويستخدم النوع الثان في خرط الأجزاء الكبيرة مثل الحسبوكات ، وتستخدم في هذه الحالة ويستخدم النوع الثان في خرط الأجزاء الكبيرة مثل الحسبوكات ، وتستخدم في هذه الحالة

أظرف لربط الشفلات. ويطلق على هذا النوع اسم و المخرطة الاتومائية ذات الظرف الزناق » . وينتشر إحتفدام المخرطة الاتومائية ذات أعملة الإدارة المتعددة في صناعة المكتات ، كا تستخدم على نطاق واسع في صناعة السيارات حيث يلزم إنتاج دفعاف كبيرة من الأجزاء .

## وظالف أجزاء المحرطة :


وظيفة الحزء	اسم الجزء	رقم الجزء
يحتوى على تروس الإدارة وأجهزة التحكم في أحمدة الإدارة .	الغراب الثابت	١
یوجد بالفرطة سنة أحمدة إدارة ربذك بمكن تشیل سنة شفلات فی نفس الوقت : كما بمكن أدا، سنة خطوات من دورة التشغیل فی تمریرات متتالیة ، أو خرط شفلتین فی نفس الوقت عل ثلاث خطوات لكل عملية تجری على كل شفلة .	عمود الإدارة	Ą
الدول محمودات لمحق حميه جرى على من طلعه . أتحديد وضع أقلام الحراطة والمثاقب التشفيل الطولى . حمل وتثبيت كل أجزاء المحراطة .	مجاری مستعرضة مجاری طولیة لوحة ألفرشة	۳ ٤
تحريك العربة . ضبط وتشنيل المخرطة .	جهاز تحكم أذرع تشغيل	,%. V
تفطية حيز القطع لحماية العامل.من تناثر الجذاذة و ماثل التبريد أثناء القطع. و توجد نافذة لمراقبة التشفيل.	سائر وقائی	A.

#### وصف اغرطة :

هذه المخرطة تناسب بصفة خاصة التشفيل من خامات على هيئة قضبان ونظراً لإمكان إنمانة ملحقات خاصة مختلفة ، لذلك فن الممكن توسيع نطاق إستخدام المخرطة ، إذ أنه باستخدام بمض الملحقات الحاصة يمكن أن تودى عليها عمليات تحتاج عادة إلى عدة مكنات .

و فيها يل بعض أنواع الملحقات الخاصة المستخدمة :

ملحَقاتُ لَقَطُع اللَّوْالِب ، وتمشيط اللوالب ، وتشكيل اللوالب ، بالدرفلة ، والثقب بسرعات عالية ، والثقب المستعرض ، والتفريز ، وفتح المفقيهات ، والحرط متمدد الأركان ، والحرط اللا مركزى ، وكذلك ملحقات لإيداع الشغلات ولأغراض التغذية الأخرى .



شكل (٨٩) غرطة أتوماتية ذات أعمدة إدارة عديدة

## ؛ ١ - غرطة تطع اللوالب أتوماتيا : (شكل ٩٠)

#### إستخدامات الخرطة :


هذه المكتات تناسب أكثر من غيرها أغراض الإنتاج بالحملة للأجزاء الصغيرة المستملة في الصناعات الهندسية النقيقة ، وصناعة البصريات وصناعة الساعات ، وكذلك صناعات اللولبيات النقيقة .

#### وظالف أجزأء المخرطة :

وظيفة الجزء	اسم ابلاء	رتم الجزء
تستخدم كأساس المكنة وتحمل كل أحزاؤها ولإيداع أدوات القطع والملسقات	القامدة .	1
وبريد عن المواد المولى و مكن تحريكها ق الإنجاد الطولى .	ملحقة الخرط الطوق	· 5 <b>T</b>
تستخدم في فسل الشغلة وتشكيلها و بمكن تحريكها في إتجاء الشغلة .	الحيارى المستعرضة	
يم التبريد بواحظة زيت مكتات رثيق القوام يغلى من منفث عريض .	مورد سائل التبريد	* 4
يمنع القضيب الحلم إلى للكنة التشغيل . تقديم القضيب الحلم إلى للكنة التشغيل .	ملحة تنلية الشنلة	

#### وصف القرطة :

يجرى التسكم فى الكنة بواسلة عمود ننى حنبات مختلف باختلاف للشفلة ، ويتم تغيير ، مع كل نوع من أنواح الشفلات . ويجرى توضيب للكنة بواسطة علمل التوضيب الذي يقوم بتركيب عمود الحدبات الملائم لترتيب عمل القواطح فى الوقت المناسب .



شكل (٥) مخرطة قطع لوالب أتومانية

#### ه ١ – المخرطة البرجية تامة الأتومانية : (شكل ٩١)

#### استخدامات المخرطة ٠:

تستخدم المخرطة فى الإنتاج على نطاق صغير لأنه يتناسب مع تكوين المخرطة التي بستميل نيها التحكم المبرمج . كما أنها تصلح للإستميال فى كل مجالات الصناعات الهندسية – وتزود المخرطة بملحقات التغذية الاتومائية للممود الحام ، وفى هذه الحالة يمكن أن يقوم عامل واحد يتشفيل أكثر من محرطة واحدة في نفس الوقت .


#### وظائف أجزاء المخرطة :

وظيفة الحزء	ام ایتزه	رقم البلزء
حمل وتثبيت كل أجزاه الخرطة .	الفرغة	1
إدارة عمود الإدارة والتحكم في الأجهزة الأتوماتية	صندوق ترو	Υ,
إدارة الجهاز الرئيسي وصندوق التروس .	عرك كهربائي	۳
ربط وتثبيت أدواتالقطعالمستخدمة فيالتشفيلالطولى	الرج	
ر بط ترتيبة تثبيت الشغلة باستخدام أظرف مناسبة .	عمود الإدارة	10
ربط ترتيبة تثبيت أدوات القطع والتشكيل.	مجاری مستعرضة	. 4
إدارة أجهزة التحكم في الحرطة .	مِحرك كهرباقى .	У
تشنيل المخرطة ، ولهٰي في نفس الوقت جهاز للبرمجة .	لوحة الشبط	A
التنذية بالشنلات	ملحقة تغذية	4
متع تناثر الحذاذة وسائل التبريد .	ساتر وقائي	1 .
توريد سائل التبريد من المُضخة إلى موضع التشفيل عن طريق مواسير .	مورد سائل التبريد	11
يتكون من مادة ثفافة توضيع أمام منصة العامل لحمايته من تناثر الجذاذة وسائل التبريد ، مكته الرؤية من خلاله .	ساتر وقائی	17

#### وصف الخرطة

تناسب الهرطة بالأخص تشنيل أجزاء لا يزيد قطرها عن ١٠٠ م . و محكن ملحقة التفلية و ملحقة القبض المناظرة من جعل التغفية أوتاماتية . و يمكن تفيير البرج بحيث فى أثناء تشنيل إحدى الشفلات عليه أن يعد برج تمال التشفيل مع تركيب شفلة جديدة عليه .

ويجب ألا يزيد زمن التوضيب عن ٢٠ أو ٣٠ دقيقة على الأكثر وذلك في حالة إستخدام التحكم المبرعج لسرعات القطع والتنذية .



شكل (٩١) مخرطة برجية تامة الأتوماتية

## ١٩ - الخرطة ذات الثلاثة أعدة إدارة : (شكل ٩٧)

#### إستخدامات المخرطة :


تستخدم هذه المفرطة فى خرط الأجزاء القصيرة . وتشفل الأظرف أيدروليكيا أو بإلهواء المضفوط لضيان الرباط المسأمون للشفلة . وتستخدم المخرطة فى الإنتاج على نطاق صفير حيث لا يكون إستخدام الحارط الأتومائية إقتصاديا .

#### وظالف جزاء ألخرك :

وظيفة الحزء	اسم الحزء	دتم أبلؤه
إدارة وضبط أعمدة الإدارة والعربة .	صنئوق تروس	1
حمل وتثبيت ترتيبات ربط الشفلات .	أعدة الإدارة	Y
تممل آليا ، وتقوم بتثبيت الشغلات بين لقم تثبيت خاصة .	ترتيبات ربط	٣
مطلوب خرطها .	شفلة	٤
تشفيل ثلاث شُغلات في نفس الوقت .	أقلام خراطة	
حملٌ وتثبيت أقلام الحراطة .	المرية	٦
تحريك وتوجيه جلبة الغراب المتحرك الىتستخدم هنا كمرية ولضبط التمركز .	الفراب المتحرك	٧
حامل لأدو أت القطع .	جلبة النراب المتحرك	٨
توريد سائل التبريد من المضخة إلى موضع التشفيل عن طريق مواسير .	مور د سائل التبر يد	4
ثتب الشفلة .	أداة تعلم	11
قلم خراطة للشطب ( القطع المسائل ) .	أداة القطم	11
عُرط الشفلة من الخارج .	أداة تطر	17
حمَّل الشفلة وضَّبطها أثَّنَّاء الخرط الخارجي .	ذنبة خَلَفْية	17
غرط الثنلة من أخارج	أدأة تعلم	1.6
قلم خراطة الشطب .	أداة قطم	14
عَمَّلُ ثُقْبِ صَنْيَرُ وَشَطْبِ .	أداة تسلم	11
خرط الشفلة من الخارج	أداة قطم	1.4
إجراء الثقب النَّهائي وشطب التجويف .	أداة تطع	1.4
رسم تخطيطي لجركة العربة والجلمية ,		14

#### وصف الخرطة :

الخرطة مزودة بثلاثة أعمدة إدارة تسمح بالتشفيل نصف الأتومانى . ويمكن إستخدام هدة أموات قطع في نفس الوقت .



شكل (٩٢) غرطة ذات للالة أعدة إدارة

#### ١٧ - غرطة مواسير : (شكل ٩٣)

#### وصف الخرطة وإستخداماتها :

تستخدم المخرطة فى خرط المراسير خارجيا وقطع اللوالب فيها وشطبها وكذلك فصلها . و يمكن إستخدامها فى قطع كافة أنواع اللوالب الإسطوانية والمخروطية الداخلية والحارجية ذرات المطوات الشائمة الاستمال . والممخرطة عربة تستخدم فى قطع اللوالب الخرط العادى .

ويوجد بالمخرطة عمود إدارة يعمل على كراسي محاور مقاومة للإحتكاك ويثبت على كل من نهايتيه ظرف ذو أربع لقم . ويمكن ضبط اللقم كل سبا على حدة أو مع بعضها البعض . وتستخدم ركيزة متحركة ( تابعة ) في تحميل الشفلة . ويتراوح عمال أقطار المواسير التي يمكن ربطها بالظرف بين :

۱۰۰ و ۴۰۰ ملیمتر .

والمخرطة ٩ سرعات لسود الإدارة تتر اوح بين :


ه ۽ ر ۲۸۰ لفة / دقيقة .

وكذلك ٨ سرعات تنذية تتر اوح بين ۽

١٢٥ و ١٦٤ مليمتر لكل لفة من لفات عمود الإدارة

#### وظائف أجزاء المخرطة :

رقم الجلزء	اسم الجزء	وظائف الجزء
1	القاعدة	حمل وتثبيت كل أجزاء الهرطة .
۲	المربة	حمل وتحريك أدوات القطع .
۳	عود الإدارة	ربط وإدارة ظرف ربط الشنلة .
ŧ	ركيزة	حمل وسند الشفلة .
	الشفلة	مطلوب خرطها و
1	جهاز إضاءة	إضاءة مكان التشفيل .
٧	لوحة مفاتيح	ضبط وتشغيل المخرطة



شکل (۹۳) مخرطة مواسير

#### ١٨ - غرطة تشغيل المرافق : ( شكل ٩٤ )


#### وصف المخرطة وإستخداماتها :

هذه المخرطة من المكنات ذات الغرض الواحد ، أو تستخدم فى تشغيل مرافق محركات الإحتراق الداعل التقيلة .

وتحمل القاعدة مجموعة إدارة حامل أداة الفطع الكبير . وتقوم الركائز بسند الشغلة قرب موضع التشفيل ، كما تستخدم ركائز إضافية تركب من الجمهة اليمى لسند الشغلات الطويلة . وتشغل الخرطة وتضبط من منصة مركزية .

وطالف أجزاء الخرطة :

رقم الجزء	اسم الجزء	وظيفة الجزء
1	القامدة	حمل وتثبيت كل أجزاء الخرطة .
Y	المرية ·	حمل ركيزة الشفلة وتحريكها .
٣	ركيزة	سند الشفلة .
ŧ	صناوق تروس	إدارة الخرطة والتحكم في سرعائها .
	حامل أدوات القطع	حمل أدوات القطع الدوارة .
*	منصة ٠	يقف عليها العامل أثناء التشفيل .
٧	ركيزة	تستغدم لسند الشغلات الطويلة .
A	کابینة .	إيداع مفاتيح تشنيل الحرطة
4	شنلة	مطلوب خرطها .



شكل (٩٤) عُرطة تشفيل المرقق

#### الغمل المادس

## شرح بعض المسطلعات الغنية

#### المخرطة الأتوماتية :

تكون الهرمة الاتومانية تامة التشنيل أتومانيا . ويتميز تصميم الهرمة الاتومانية عن الهرطة البرجية بترتيبات الضبط والتحكم اللي تنفذ كل الحركات أتومانيا .

ويقوم جهاز الضبط والتحكم بأداء الوظائف الآتية :

١ - التنذية بالشغلة ( عمود الحام غالباً ) .

٧ – ربط و فك الشغلة .

٣ -- تغير سرعات عمود الإدارة.

ع – إهادة محيد و جر العربة . . .

ه -- ترتيب و فهرسة البرج .


٢ – تغيير سرعات التنذية .

٧ – التقدم بمربات أدوات القطع .

#### القابض الكهربائي:

يقوم القابض الكهرباق الموضح في ( شكل ٩٥ ) بربط نهايتي عمودين أر فصلهما عن بعضهما البعض أثناء الدوران .


ويتكون القابض من نصفين ، وتوجد بالنصف الأول (1) لفة من السلك يمر خلالها التيار الكهربائى بواسطة الحلقات المنزلقة (3) فيتولد مجال مفناطيسى يقوم بسحب النصف الثانى الهتابض (4) ضد بطانة إحتكاك (5) فيؤدى إلى دورانه . وعند قطع التيار الكهربائى يتلاشى المجال المفاطيسى فيتوقف إنجذاب النصف الثانى (4) إلى النصف الأولى ، ويكف عن الدوران بواسطة الاحتكاك .



شكل (٩٥) قابض كهرباق

#### ملحقة التغذية:

تنقل الشفلات بواسطة ناقلات تحدم مجسوعة من المكنات ، وبعدها تقوم ملحقات التعذية ينفذية المكنات بها عند مواضع التشغيل بالخامات المنقولة .



## شکل (۹۹) آلية تغذية

- (1) تدلية
- (2) فنلات .
- (2) عارت. (3) مغلی
- (4) نفطة قطم .
  - . VIJI (5)
- (6) تغذية المكنة العالية .
  - (7) مكنة تشغيل.


#### الرقح :

يقوم المرشح بالمحافظة على بقاء السوائل خالية من الراسب وتوجد ألواع مديدة من المرشحات من بيمها النوعان الآتيان :

- (١) المرشح القماشي ، وفيه تحتجز الرواسب في المنسوخ في حين پمر السائل منه .
- (ب) المرشح الإلكتروستانى ، وفيه تنجلب الرواسب الحديدية الموجودة بالزيت إلى
   مثناطيس وتمتم من الدوران مع الزيت .
  - ويلزم تنظيف المرشحات بين الحين وألآخر لإزالة الرواسب .

#### الحرك دو الشفة :

يركب المحرك مباشرة مع مكنة أو صندوق تروس بمسامير لولبية عن طريق الشفة (1) . ·



#### تغيير ونقل التروس أثناء التحميل :

من المعروف أنه يجب ألا تزحزح أو تنقل الحركة إلى أي ترس من التروس العادية أثناء الدوران وإلا فستنكسر أسنان الدّروس , وهناك نوع حديث من صناديق الدّروس مصنم بحيث مكن تغيير التروس به أثناء الدوران نظرا لوجود قوابض خاصة أو لأن السرعات الدورانية للروس المراد نقلها تعادل بواسلة أجهزة خاصة .

#### توصيل المكتات معا:

عند الحاجة إلى استخدام عدة مكنات في تشغيل شفلة وأحدة فيمكن توصيلها بعضها بمض بواسطة مجموعة ثاقلات

#### الخزنة ب

تستخدم الخزنات في تخزين الشفلات قريبا من المكنة حتى لا تنقطم دورة التشفيل لمدم وجود شغلات لعدة أسباب ، سُها مثلا ، إيقاف المكنة السابقة في تتال التشغيل لتوضيها .

#### القابض متعدد الأقراص :

عند دفع أقراص الإحتكاك (1) المرجودة على العمود الأولُّ (3) ضد أقراص الإحتكاك (2) الموجودة في غطاء القابض ، يتصل السود (3) والسود (4) ويدوران معا .

و يمكن فصل القايض أو تشغيله في أثناء الدوران.



#### / البر نامج:

يوضح ( شكل ٩٩) مثلاً لبرنامج بسيط يستخدم في توجيه عملية القطع تبعا لدورة تشغيل سينة , فتبدأ المكنة في القطع عند النقطة ( 2 ) حيث يتم القبض على الشغلة ويتقدم القاطع بحركة سريمة إلى الشغلة ثم تتغير إلى سرعة التنفية العادية لتناسب سرعة القطع المناسبة . وبعد انتهاء القطع تعود أداة القطع بحركة سريمة إلى الوضح ( 2 ) ويتوقف حيث ينتهى تنظيذ البرنامج.

#### ملحقة البرمجة :

. هذه الملحقة تعمل غالبا بالكهرباء ، وتقوم بتفلية جهاز التحكم فى المكنة بعدة نبضات ثبعا لقيم السرعات والتغلية المبرمجة فى المكنة .

#### الحركة السريعة :

تستخدم الحركة السريمة فى تقديم أداة القطع فى إتجاء الشفلة إلى موضع القطع ثم المودة به إلى رضمه الإبتدال بعد القطع ، وتوضح الأسهم المبينة فى ( الشكل ٩٩ ) ترتيب الحركات فى إحدى دورات التشفيل.

## شکل (۹۹) مثال لبر نامج

- (1) ففلة .
- (2) وضع بدأئل لأداة القطع .
  - (3) حركة سريعة ،
  - (4) التغذية المادية .
  - (5) رجوع سريم .

## تغفيل متزامن : Synchro nous

التشغيل في نفس الوقت .

### مبدأ وحدة التكوين :

يوضح شكل ( ١٠٠ ) كيفية إستخدام مبدأ وحدة التكوين فى بناء مكنات التشنيل بصفة عامة والمحارط بصفة خاصة . إذ بمكن أن تركب على قاهدة أساسية الوحدات الإنشائية القياسية لهرفة محيث بمكن تكوين مكنات تصلح لأغراض معينة .

ويمكن من هذه الوحدات الإنشائية بناء المكنات ذات النرض الواحد أو المكنات الخاصة .



(3) صناوق تروس لیاس .

(4) ترس للإدارة ألبطيئة .

(5) ترس للإدارة السريعة.

(6) جهاز ربط میکانیکی تیاسی . (7) جهاز ربط ميكانيكي يصل بالهواء المضغوط.

(8) جهاز ربط میکانیکی کهربالی.

(9) ترس التغذية الواحدة.

(10) ترس التعذية الكلية أو التعذية الواحدة ،

(11) عربة قياسية .

(12) عربة الراسم . (13) عرى إنزلاق الرج السداس.

(14) عباري إنزلاق البرج الإسطواني


(15) فراب متحرك لياس .

(16) قراب متحرك يعمل بالهواء المضفوط.

(17) قراب متحرك يستخدم في الثقب .

#### التزييت بالفتيلة :

تقوم الفتيلة بسحب الزيت من الحزان حيث تقوم بتغذية المنطقة المراد تزييبها بواسطة نقط ألزيت المتساقطة من الفتيلة بواسطة الخاصة الشعرية .



فكل (١٠١) مزيتة بالفتيل. (1) سائل النزليق ( النزييت ) .

(2) وعاء.

(3) فعلة .

## الغمل السابع

# الواصفات الفنية لبعض المفارط من انتاج جمهورية المانيا الميموورية المانيا

الخرطة النساعة طراز DSK53X500 للأشغال المركزية ( شكل ١٠٢ )

من إنتاج مؤسسة VEB ، مصنع مكنات الورش بمدينة مجدبورج مجمهورية ألماليا الديمرةراطية .

#### المواصفات الفنية :

6	17		أتصى تطر للأعمدة المكن خرطها
6			أطول شغلة يمكن خرطها
		، من دوه إلى دور الله / مقينة .	نطاق سرعات التشفيل
		من ٥٠٠٩ إلى ١٥٠ م / لغة .	نطاق سر مات التبلية
		•	بعاد الخرطة :

الطول	***	ŕ
العر ض	18++	1
الإرتفاع	160-	1
الوزن المباق	****	کم


وتحقق الفرشة ذات المجارى العريشة المزدوجة درجة عالية من المتنانة والتماسك ، كما محقق ملحقة النسج الممكن لفها والمركبة عل راسمة الهرطة دقة عالية فى النسخ مع التحكم فى دورة التشعيل الاتومائية حتى ثلاث أعماق تعلم . والبيانات الخاصة بالتحكم فى دورة التشغيل الاتومائية المتعلقة بعلول القطع ، والتعذيات ، وسرعات القطع ، وسرعات العودة السريعة ، معطاة فى دارة التحكم فى البرنامج . وحيث أن هذه المكنة مينية على أساس مبدأ وحدة التكوين فيمكن تحويلها إلى مخرطة نساخة ذات مجار مزدوجة تناسب كلا من الحرط النام والحرط التقريبي ( الحشن ) للنسخ وذلك باستخدام عربة ثانية مزودة بملحقة نسخ .

ومورد رحمة تحويل كمدات إضافية لكل من التعديلين ، وتستخدم لضهان التحميل وإزالة التحميل الاتوماق للتشنيل ، وهي وسيلة ضرورية لربطهما مخطوط الإنتاج .

و يمكن تحويل المكنة إلى غرطة نساخة لتشغيل الفضيان الحام مع ملحقة أو ملحقي نسخ ، وذلك باستخدام ملحقة التغذية بالقضيان .--

#### مجال إستخدام المخرطة :

مبق إيضاح مجال إستخدام المخرطة عند شرح المخرطة النساخة .



## غرطة الأوجه طراز DP 630 (شكل ١٠٢)

من إنتاج مؤسسة VBB ، مصنع مكتات الورش بمدينة تريست مجمهورية ألمـانيا الدعوتراطية .

#### الم اصفات الفنية :


	17.		أكبر بمدمتأرجح
ż		بازى ألمستعرضة	أتمى بعد بين رجه الصينية رالح
کی	A		أتمى رزن للشنلة
,		من ٨ إلى ٥ ه ٣ لغة / دتيقة .	نطاق سرعات الصينية
		من ٦٣ ٠,٠ إلى ١٫٤ لفة / دقيقة .	نطاق سر مات التغذية
			أيعاد الخرطة ؛
788	• •		العلول
1	1500	A second second second	العرض
ė	10.0		الإرثفاع
•	,	، على الملحقات ) من ٠٠٠ ير إلى ٥٥٠٠ كج	الوزن المائي للمخرطة ( يتوقف

غرطة الأرجه ذات الفرشة المرتّبة على شكل زارية قائمة ( وتعرف أسيانا بالهرطة ذات شكل حرف – T –) تناسب خرط الأقراص القصيرة أو الشغلات الحلقية الشكل .

ونظرا لأن هذه الهرطة سبنية وفقا لمبدأ وحدة التكوين فيمكن إجراء تعديدت محتلة عليها .
ويمكن سبية المخرطة لكل من الإستخدام الحاص والإستخدام العام لتناسب المتطلبات التكنولوجية
وذلك بعر كيب ملحقات إضافية وغاصة ، مثل تركيب مجارى مستعرضة وثابتة عل إستداد
الفرشة ، وملحقة رأسمة أيدرولية وضابط سرعات القطع المتغيرة للإبقاء على سرعة المثطع ثابتة ،
وجهاز التحكم المبرمج علاوة على المعدات وترتيبات الربط التي تصنع خصيصا لتناسب المتطلبات

#### مجال إستخدام المخرطة :

سبق إيضاح مجال إستخدام المكنة عند شرح مخرطة الأوجه .



فكل (١٠٣) غرطة أوجه طراز 630 DP

## الخرطة التعنفيفية طراز : DH 160X400 ( شكل ١٠٤ )

من إنتاج مؤسسة VEB ، مصنع المخارط ، ، ى ، بمدينة كارل ماركس مجمهورية ألمـانيا الديموقراطية .

## الواصفات الفنية :


4	13+		آکر بعد متأرجح فوق المجارى
6	£ • •		أطول شغلة بمكن خرطها
•	7		إرتفاع الذنب فوق الشغلة
1	45+		البعد بين الذنبتين
		ة من صفر إلى ١٢ م	نطاق حركة التخفيف اللامائيةالمتغير
		من ورم إلى ٥٥٠ لغة / دنيقة	تطاق سرحات حود الإدارة
			خطوات اللوالب الممكن تحقيقها :
		من ۲۰ر۰ إلى ۱۹۰ م	(١) المترية
		نَنْ ١٠٠ إلى ٣ <sup>٥</sup> (بوصة)	(ب) البريطانية
		من ۲۰٫۰ إلى ٥٠	( ج) المقان ( موديول )
		من ۱۸۰ إلى أ	(د) الحطوة القطرية
			دلائل الحارى ( الخدات ) المكن تحقيقها
		وأحق والمال أأووع مم	(١) المرية
		من ۽ ال ه ه ٨ بوصة	(ب) البريطائية
		من ١ إلى ٣٠ شدة	عدد الحبارى ( الخلنات )
			أيعاد الخرطة ع
			1.14

ابعاد احرف :

۱۳۰۰ م ۱۷۲۵ الارتفاع ۱۳۴۰ م الورزن الساق السخرطة ۲۱۰۰ كجر

#### مجال إستخدام المخرطة :

تستخدم هذه الخرطة في إنتاج تشكيلة كبيرة من سكاكين التخفيف للفرايز وهدد القطع ذات المجارى ( الحداث ) اليمي أو اليسرى المستقيمة ( العدلة ) أو الحلزونية ، ويمكن إستخدام المخرطة في أشغال الخراطة العادية على خرط أهراس العدد خرطا تقريبيا ، وذلك بعد إزالة تعفيقة حركة التخفيف .



شكل (۱۰٤) مخرطة تخفيف طراز 160X400

# المطلحات الفنية

•	
accessories	ملحقات
accuracy	äs.
adaptation	نهيئة –تكييف
advance	تقدم
angle	زاوية
annular	حلق
anticlockwise	ضد إتجاء عقرب الساعة
apron	وقماء تروس ألمرية
automatic lathe	غرطة أو توماتية
automation	الآلية – الأثوماثية
attachment	ملحقة – ربيطة
axial	عورى
axis	غور
back-rake-angle	زاوية الحرث الخلفية
bearing	. کرس تحمیل
bed	نرشة الحرطة
bench lathe	محرطة نضدية ( ترجة )
bending	خي
bracing	شكال
bush	جلية
eam	حدبة (كامة)
carbide tool	أداة قطع كربيدية
carriage	مرية المرابدة
castings	مسبو کات مسبو کات
cast-iron	حانيد زهر
	المائد راس

catch	atia at.
•	مزلاج - سقاطة
centre	ذنبة مركز
centre lathe	مخرطة ذنبة
ceramic tool	أداة تطع خزفية
chasing tool	أداة تمشيط
chip	جدادة ( رايش )
chuck	ظرف الخرطة
chucking	التثبيت بالظرف
clamping	ربط (قط)
clamping device	ترتيبة ربط
clasp nut	صولة مشقوقة نصفين
claw	عفلب
clearance	علوص
clearance angle	زاوية الخلوص
clutch	قايض
cock	عيس
cock, shut off	عيس إيقاف
collar	جلبة – طوق
collet chuck	ظرف زناق
compression	إنضناط
cone	غروط
contamination	تلوث
counter bearing	كرمى تحميل مقابل
counter shaft	العمود المقابل
conuter weight	ثقل موازن
crankpin lathe	مخرطة مرافق
crank shaft lathe	مخرطة أعمدة مرفقية
cutting off	قطع فصل
deflection	إنحراف
desing	تمسي
	1-

designation	اسم — تسمية
development	تيلور – مُو
deviation	إغواف
diagonal	تطر ( للأشكال غير الدائرية <b>)</b>
diameter	شطر ( للأشكال الدائرية )
diamond tool	أداة قطع مزودة بماسة
dimension	- Jay
disc	قرس
drill	مثقب ( بنطة ) – يثقب
drilling	تفقيب
dropworn	ترس دو دی ساقط
drum	دارة – إسطرانة
duplicating lathe	مخرطة لساخة
economic	اقتصاد
electric motor	عرك كهرياق
engagment	لمشيقة
engineering	هناسة
engine lathe	غرطة ذنبة ( بمخرك مستقل )
equilibruim	توازن
equipment	معدات
face plate	صينية الخرطة
facing lathe	عرطة أوجه
feed-rod	عود تنذية
filter	مرشع مصفاه
fixture	ر باطَةً — ترتيبة ربط .
flange	شنة ( فلانشة )
flanged motor	عرك دو شغة
force	قو ة

friction	إحتكاك
frontal lathe	مخرطة أمامية
function	وظيفة
fundamentals	أساسيات ( أسس )
fuse	مصير ( جمع / مصاهر )
gear	ترس ترس
gear box	صناوق تروس
gear pump	مضخة ثرسية
grinding	تجليخ
grip head	ر آس قابض
grove .	ا حق
guide	دليل – موجة
head stock	غراب ثابت ( الرأس )
heart-shaped driver	مفتاح دوارة
hexagn	مسدس الشكل
hexagonal turret	برج سداسی
high speed steel	صلب السرعات العالية
hydraulically	إيدر ولي
hydraulic booster	معزز أيدرولى
inprovement	تحسين – إصلاح
individual	فر دی — مفر د
industry	صئاعة
infinte	لا نهائ
irregular	غير منتظم
insert	و ليجة
inter mediate gear	ترس وسيط
jack-panel	لوحة مقاييس
jaw	فك — لقمة
large scale production	إنتاج بكميات كبيرة
lathe	مخرطة

lathe, apron	وثأه ثرس عربة الحوطة
lathe, automatic	غرطة أتوماتية
lathe bed	غرشة المخرطة
lathe, bench	غرطة نضدية ( تزجة )
lathe carriage	عربة المحرطة
lathe, centre	مخرطة ذنبة
lathe centres	ذنيتا الحرطة
lathe chuck	غوف المجرطة
lathe clutch	قابض الخرطة
lathe compound slide	المنز لق المركب المخرطة
lathe, copying	محرطة نساخة
lathe cross slide	المأزلق المستعرض للمخرطة
lathe dog	كلابة مخرطة
lathe, drill	غرطة ثقب
lathe, drum turret	غرطة ذات برج إسطوانى
lathe head stock	غراب الرأس المخرطة
lathe lead screw	حود اللوالب بالخرطة
lathe legs	توائم المفرطة أ
lathe live-spindle	عود دوران الخرطة
lathe, production	مخرطة إنتاجية
lathe saddle	برج المفرطة (راسمة ) .
lathe, screw cutting	غرطة قطع اللوالب
lathe slide-rest	الركيزة المأنز لقة المخرطة
lathe, special purpose	يخرطة للأغراض الخاصة
lathe steady rest	ركيزة المحرطة الثابتة
lathe tail spindle	عمود الفراب المتحرك المخرطة
lathe tail stock	غراب الديل المخرطة
lathe tool	· قلم مخرطة
lathe, turret	مخرطة برجية
lathe, vertical	غرطة رأسية

lathe work	أشغال الخراطة
layer	طيقة
layout	تخطيط
lead screw	عود اللولب
lever	ذراع
lot	دفعة
machine	مكة
maintenance	ميانة
manufacture	صنع
material	ے خامہ – مادہ
metric thread	لولب متری ( فرنسی )
milling	تفريز
module thread	قلاو و ظ مقنن
movement	حزكة
multiple-splined shaft	عمود متمدد التخديد
multi spindle	متعدد الأعمدة
nose angle	زارية المقدمة
nut	ميولة
opertor	هامل تشغيل
operation	مملية تشغيل
penetration	إختر اق – تغلغل
pentagon	مخمس
performance	أداء
pitch	خطوة
pivot	محور إرتكاز
platform	منصة أصبع كهرباه ( قيشة )
plug	أصبع كهرباه ( فيشة )
penumatically	يعمل بالهواء المضغوط
power	قدر ۽
protective hood	سأتر وقائى

precision	45.
precision lathe	غرطة أشنال دقيقة
process	أسلوب - عملية تشغيل
production	إنتاج
production lathe	بسب غرطة إنتاجية
programme	بر نامج
pulley	برنائج طارة – بكرة
pump	منسفة
raduis	نصبف تطر
rake angle	زارية الحرف
rear	الله خر الله خر
reduction	تر س تخفیض
rotor	المضوالدوار (قلب الموتور)
recession	تجويف
resilient	رچوغی
resistance	مقاومة
rest	ركزة
rigidity	- جسوه ( تماسك <b>)</b>
r.p.m.	للة / دقيقة
residues	متخلفات - بقايا
saddle	يرج الخرطة ( الراسمة )
saddle apron	وقاء تروس العربة
schematic	تخطيطي
size	مقاس
set screw	سیار ضیط – سیار حاکم
shaft	عود
shifting	زحزحة
shifting claws	مخالب الزحزحة
shims	لينات
slide	إنزلاق


slip-ring induction motor	مو تو ر حثی ذو حلقات إنز لاق
small scale production	إنتاج بكيات صغيرة
smooth	الملس
socket	جلبة
spanner	منتاح ربط
spline-shaft	عود إدارة غدد
split nut	صبولة مشقولة
stability	صبول مستو <del>ل</del> استقرار إتزان
high speed steel	صلب السرعات العالية
sturdy construction	ونشاء مناسك
strain	رحاء مهامت انفعال
strength	متانة شدة – قو 3
stress	ابهاد
switch	وجهاد مفتاح کهربائی
switch board	مصاح فهربای لوحة مفاتیح
switch gear	موحد مدايح مجسوعة المفاتيح الكهربائية
synchronous	جدوت المانيع المهربي مأز أمن
tail stock	بدر اس غراب متحرك
taper sleeve	حراب منظرت
template	طبعة
tension	15
thread	ے۔ لولب ( قلاووظ )
thrust	
tool	دفع أداة قىلم — آ لة
tool holder	مثبت أداة القطع ( مقلمة )
tool steel	صلب العبو د
tooth	سنة ( جسم teeth )
toothed	سان
torque	عزم
torsion	النواء ( لم )
	/ = ) J

training	
•	تدريب
trigger	زند (زناد)
tripdog	مصد قصل
tumbler gear	ترس و الج
tubmler yoke	مقرن و البع
turner	عامل خراطة ( خراط )
turning tool	قلم شراطة
turret lathe	مخرطة برجية
valve	عيس – صهام
v-belt	سر حرف -٧
vertical lathe	عرطة رأسية
vibration	ذبذبة
WGAT	تآکل میکانیکی
whitworth thread	سن لولب (ويتورث)
wick	نتيلة
workpiece	شفلة
work shop	ورشة
work spindle	صود إدارة
worm	ترس دو دی
worm wheel	عجانة تمشيق مع ترس دو دى

طبعت بمطابع الاهرام التجارية

48102 2 24 20 - 1-41 2

رثم الايداع ۲۸۲۲ / ۱۹۷۷ الترقيم الدولي ۷۹.۰ – ۷۹.۵



.

طبعت بمطابع الاهرام التجارية